张家界四辊卷板机，郴州卷板机批发，张家界卷板机厂商

产品名称	张家界四辊卷板机，郴州卷板机批发，张家界卷板机厂商
公司名称	马鞍山华源机械厂
价格	22222.00/台
规格参数	
公司地址	安徽马鞍山市博望工业园
联系电话	0555-3700780 15955550909

产品详情

供应张家界四辊卷板机，郴州卷板机批发，张家界卷板机厂商 马鞍山市华源机械有限公司专业生产1米、1米3三辊对称式卷板机、2米半自动卷板机、3米电动卷板机、简易卷板机，四辊卷板机，卷板机价格，小型卷板机 **联系电话：0555-6069118 联系人：吴经理**
供应张家界四辊卷板机，郴州卷板机批发，张家界卷板机厂商

安全操作事项

1：操作人员应了解本机的结构、性能、熟悉控制系统的操作方法和工件的弯卷过程，严格遵守操作事项。

2：在开车停车前，电控系统的所有按钮必须置于原始位置。

3：在使用过程中，应经常检查各润滑点的供油情况，减速机要保持规定油位。

4：在运转过程中，若发现有不规则的噪音、冲击、摆动，应及时停车检修。

5：使用过程中应经常检查各传动机构和连接部位，保持无松动、无损坏。

6：不允许未经铲平焊缝、未经矫平的钢板直接在机器上进行卷制。

7：板材进入正式弯卷时必须垂直辊筒中心线。

8：在弯卷过程中，板材必须随同辊筒运动，不允许有打滑现象

9：在弯卷锥筒工件时，锥筒的小端必须在翻转轴承一端。

10：在卷制过程中，必须当主动传动停车后才能进行上辊的升降，翻转轴承的脱开和上轴翘起。

11：卸料工作是在机器停车后，先将翻转轴承松动，然后将之脱开、放平，摁动上辊升降钮，使上辊一端翘起（3度），取出工件，摁动上辊下降钮，使上辊放平，闭合翻转轴承，完成一个工作循环。