淮南40型伸缩缝橡胶支座配套生产

产品名称	淮南40型伸缩缝橡胶支座配套生产
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 型号:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

淮南40型伸缩缝橡胶支座配套生产，防治方法：

（1）采取有效措施，锚牢或粘贴牢导水U形槽。

（2）焊件表面彻底除锈，点焊间距不大于50cm，控制施焊温度＋5℃、～＋30℃之间，加固焊接要双面焊、跳焊，后塞孔焊，确保焊接变形小，焊接强度高。

（3）在主梁预埋件上焊锚板，联结角钢，衔接梁钢件时，要保持缝两侧同高．且顶面高程符合桥面纵横坡所推出的该点标高。

橡胶伸缩缝，TS缝的雨水漫流，淮南40型伸缩缝橡胶支座配套生产

1．现象及危害：橡胶伸缩缝及Ts缝，缝内堵塞树叶等杂物．桥面雨水流入后．没有适当的排水通路，造成雨水顺地袱漫流。

2．原因分析：设计不够完善，缝内水没有排水通路．只好从伸缩缝低端和地袱接缝处流出。

3. 预防措施：开工前，在图纸会审时．向设计提出，要求增加伸缩缝排水设计大样，加以解决。

4. 治理方法：可在水汇流的低处。设类似房建的水漏斗及落水管排除缝内积水。