# 张家口屋顶广告牌安全排查鉴定单位

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 张家口屋顶广告牌安全排查鉴定单位 |
| 公司名称 | 深圳市中正建筑技术有限公司 |
| 价格 | 1.00/块 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳龙岗区宝雅路23号 |
| 联系电话 | 13760437126 |

# 产品详情

河北张家口房顶广告牌子安全排查鉴定单位

一、怎么办理河北张家口广告牌子构造安全系数安全鉴定汇报 ？

可以委托有资质房屋检测鉴定组织进行检验，随后签署评定授权委托书。
户外广告检验具体内容：
1.广告宣传与原来房屋建筑连接牢固、坚固完全性，联接坚固，不动各部件联接件抗压强度等同于设计。
2.广告宣传不锈钢建筑主体结构、地面防水以及外装饰设计。广告宣传部件已完成防腐蚀、防锈处理。
3.预制构件节点(焊接、地脚螺栓和螺栓)检查，没发现连接点松脱或焊接有裂缝。
4.对照明灯具、供电系统、家用电器控制系统开展安全检查。对发生的毁坏,展开了修补。
5.广告宣传构造按时检验,以确保在设置期限内的安全操作,广告牌子构造工程验收满五年后,应每一年检验一次。
6.广告宣传结构安全检测包含钢架结构的腐蚀情形、支撑点受力点的坚固性、粘附房屋建筑有没有开裂和受损情形。
7. 广告版面与钢架结构联接坚固,灯架照明灯具联接坚固,灯具的防水结构正常的。

二、河北张家口房顶广告牌子安全排查鉴定单位，广告宣传设备存在大量安全风险

因为广告宣传设备构造和位置的独特性，并对本身的质量给出了较高的要求，但是由于户外广告设施在程序结构完善，固定导致大部分户外广告设施构造存在诸多安全风险，例如：广告宣传设施设备安全
1、工程地质勘察出错
在落地式户外广告宣传设施设备基础设计时，因勘察用户不屋地质情况，随便照搬承载力，有时限层参考相关构造使用，一段时间后，结构基础造成不均匀地基沉降和沉降差，使广告宣传设备产生重大安全事故。
2、设计不合理
一部分店售宣传设备申请设计专业部门进行设计方案，然而不作经验丰富施工图纸与实际情况不符合，构造方案部分虽然有设计图纸，但结构设计意图与实际情况不符合导致。
4、工程质量拙劣
大部分户外广告牌质量较弱，户外广告牌设计思想，满足要求，导致，不能满足要求规定。
5、构造使用或改造不合理
使用长期性超设计荷载应用，导致原先构造承载能力无法满足安全操作规定。
部分店售宣传设备申请设计专业部门进行设计方案，没经过算就在原户外广告牌上增加总面积进行优化，

6、构造所使用的耐用性较弱

能随着户外广告设施使用时长增长，设备构造由于长期性受自然环境因素与外界有害物质腐蚀产生的锈蚀现象，不能及时维护保养整顿，在突发性狂风（如每年的强台风）前的期末断风构载影响不，特别构造物。

三、河北张家口房顶广告牌子安全排查鉴定单位，广告牌检测武器装备完成后对周围环境的危害。广告宣传设备现场检测具体内容

1)明确广告宣传设备种类：房顶桁架结构，钢架结构墙壁式广告牌子，立杆球形网架。

2)现场作业有在下雨这两种情况下遇压周围时实地测绘工程，控制原板桁架的规格、预制构件型号规格和工程图纸进行确认，对整顶制构件外观抽样检查，不做对比家与工程图纸不一致的构造、构件。

3.2 检测依据

对广告牌子而进行的测算剖析、现场检测等相关工作技术细节按现行国家行业标准实行：

GB50009建筑结构荷载规范,GB50010混凝土结构设计标准,GB50017钢结构设计规范,GB50007地基基础设计规范,GB50009房屋建筑防雷技术规范,GB/T50344建筑结构检测标准规范,GB

3.3 承 压力强度校对

根据户外广告用的功效可以分为使用可变性功效两大类，一功效有结构自重、广告牌子或大型设备（空调机、高压设备）自重。雪荷载、人员及维修荷载力、常遇地震力、气温变化等。在宣传牌的测试中主要考虑的荷载及结构自重。

3A要考虑的荷载组合。根据分析数据，不再赘述罗列。

依据现场检测数据利用软件分析，考虑到承重结构重要性系数、基本风压、抗震设防烈度