# 开封市厂房楼板荷载检测鉴定找哪个机构专业一点

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 开封市厂房楼板荷载检测鉴定找哪个机构专业一点 |
| 公司名称 | 深圳市住建工程检测有限公司 |
| 价格 | 5.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区/龙岗区都有办事处 |
| 联系电话 | 0755-29650875 13590406205 |

# 产品详情

结构现状，核对建筑面积、层高等进行图纸复核与测绘。此项工作**在于查清该房屋结构形式、柱网布置情况及构件布置、尺寸等，并对房屋现状进行图纸复核与测绘。

①结构柱网尺寸；

②房屋层高；

③墙柱及主次梁布置情况核对。

2房屋现状完损性调查

主要检查房屋各部位外观质量、颜色改变、开裂、烧熔等情况。

、开裂、烧熔等情况。

3房屋混凝土强度影响程度检测

考虑到混凝土表层过火已顺坏及精度等因素，在此采用钻芯法检测混凝土强度检测方法。

4构件截面尺寸和钢筋配置检测

根据GB50204-2002，结合相关设计图纸，抽取屋主要混凝土结构构件进行截面尺寸、配筋构造的检测性模核。钢筋配置，主要包括构件的主筋数量、箍筋配置间距、保护层厚度情况，并选取部分进行钢筋配

5房屋倾斜及不均匀沉降检测检测

钻测房屋结构整体性和基础情况，采用经纬仪对房屋倾斜趋势进行检测，选取相对高、标高的点进行整体不均匀沉降观测。综合全过检测房屋总体倾斜度不均匀沉降进行分析。

初步调查应包括下列内容：工程测源设计图和施工图、施工程地质报告、房次加固和改造设计图、事故处理图、结构材性能和几何参数的检测与分析、结构荷载的计算分析、现场实测，必要时进行结构检验；

项目实例分析：

该由限公司中除器建于2004年，主要由台架、屋梁、屋头、责任自部分组成，采用钻孔灌注桩基础，钢管内设结构，槽钢，钢板组合相型（或方形型）固架，钢架成本，制造。

旅除尘器在工程试运行期间，曾发生集尘斗严重撞击，造成除尘器结构损坏，出现应梁严重变形，经过现场踏勘，确定本检测鉴定范围为：1#中除尘器主要承重结构（包括基础、台架、屋头、屋梁、责任自部分）及构加固处理方案。分析，提出鉴定结论等处理建议，在考虑提高灰斗积灰高度达到6.7米的情况下，提出结