辽源大秤回收,30吨旧地磅,100吨二手地秤,

产品名称	辽源大秤回收,30吨旧地磅,100吨二手地秤,
公司名称	辽宁铭远称重科技有限公司
价格	2199.00/台
规格参数	品牌:铭远 型号:SCS/ZCS 产地:东北
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号
联系电话	024-24113999 15040073999

产品详情

它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系，则灵敏度S是一个常数。否则，它将随输入量的变化而变化。【图片【段落1】测量范围在允许误差限内被测量值的范围。测量范围上限值和下限值的代数差。度被测量的测量结果与真值间的一致程度。重复性在所有下述条件下，对同一被测的量进行多次连续测量所得结果之间的符合程度：相同测量方法相同观测者相同测量仪器相同地点相同使用条件在短时期内的重复。2008年1-2月，衡器制造行业实现累计工业总产值1,072,212千元，比上年同期增长了39.66%；实现累计产品销售收入1,021,253千元，比上年同期增长了33.18%；实现累计利润总额48,250千元，比上年同期增长了96.47%。（1）工作原理 电子衡的工作原理。货物进入称重台，在货物重力作用下，使称重传感器弹性体产生弹性形变，粘贴于弹性体上的应变计桥路阻抗失去平衡，输出与重量数值成比例的电信号，经传感器内部的放大器、A/D转换器、微处理器等电子元器件处理输出数字信号，再经中继器进入称重显示仪表直接显示出重量等数据。如果显示仪表与计算机、打印机连接，仪表可同时把重量信号输出给计算机等设备，组成完整的称重管理系统。（2）设备特点：汽车衡置零与除皮装置的准确度不带零点跟踪装置的汽车衡，先将其置零，然后测定使示值由零变为零上一个分度值所施加的砝码，计算零点误差。2配备自动置零和零点跟踪装置的电子汽车衡将示值摆脱自动置零和零点跟踪范围（如加放lOe的砝码），然后按照闪变点方法计算零点误差，也可以通过键盘指令或专用开关等正常方式使自动置零或零点跟踪装置暂时不起作用，再按闪变点方法计算零点误差。3确定除皮装置的准确度应在承载器上加放某一重量的载荷，然后启动除皮装置运行，把示值调整为零，再按闪变点方法计算除皮操作后的“ 零点 ”误差；若除皮装置的准确度测试后直接进行除皮称量测试，该“ 零点 ”误差即为修正误差中的Eo,(E。=E-,Eo)。