西门子A2通讯卡CP5611/原装总代理

产品名称	西门子A2通讯卡CP5611/原装总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 售后:代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子A2通讯卡CP5611/原装总代理

西门子A2通讯卡CP5611/原装总代理

我公司主营西门子各系列PLC （S7-200 SMART S7-300 S7-400） 触摸屏 变频器 （MM系列 G120 G120C G110） 伺服 （V80 V60） 数控备件 （PCU50 NCU CCU 轴卡） 等 价格优势
产品为西门子原装正版产品 我公司售出的产品 按西门子标准质保 产品本身有质量问题 质保一年
公司秉承：以信待人 以诚待人 质量如生命 客户至上的经营理念 竭诚为您服务
您的肯定是我们*大的动力 我们将期待与您长期持久的合作

把电机放在一个密封箱中，并且在箱内撒上生石灰，利用生石灰的强吸潮能力来干燥电机。这种方法安全省力，但干燥时间过长

西门子工控机长时间在高温环境中运行，计算机内的各元件易发生老化、硬盘故障的频率也会升高。这就需要工厂的自动化系统维护人员在日常巡检中，密切关注机箱温度，尽量使工控机的温度保持在10—30摄氏度之间，过高、过低的温度都不适宜硬盘的保护，如果机箱温度达到30摄氏度，内部硬盘的温度会达到40度或更高。我们可以简单DIR一下自己的工控机，以达到降低环境温度的作用。一、更换大功率CPU、硬盘风扇加快散热；二、在机箱内部加装向机箱外抽风的风扇，增加空气对流；三、在放置工控机的机柜上，安装小型轴流风机；四、在控制室加装空调，以降低空间温度。

由于正常生产的需要，部分工厂的工业控制系统需要长时间工作，给西门子工控机操作系统带来巨大考验。据微软的操作系统运行时间报告中表明，微软声称其Windows2000后的操作系统可以支持长时间工作，但从实际运行看，运行时间超过一周后，磁盘在庞大数据交换过程中，会积累大量的数据碎片，容易造成磁盘逻辑坏道、读写错误及系统运行和启动变慢。所以工控机在生产允许的情况下，可定时进行

重启工控机和磁盘碎片整理，以减少因长时间工作导致的磁盘错误。重启时间可按工控机处理数据量的大小和生产情况而定，它不是硬性的，需要读者慢慢摸索。从实际经验来看，一个标准月(30天)重启和整理一次工控机可以减少磁盘错误的机率。 西门子工控机主要是由众多电子元件的集成电路构成，其绝缘性能跟环境湿度有很大关系。湿度过大，容易造成电路板短路而烧毁；湿度过小，容易产生静电，也会击穿部分电子元件。因此，湿度过大、过小，都会给工控机带来潜在的威胁。静电防护问题上要求我们工控机上必须要有良好的仪表接地。值得说明的是，工控机接地不同与土建上的防雷接地，接地选址应距控制室处3米远，在室外的地坪下1700mm处用20镀锌角钢作垂直接地，接地数量满足接地电阻小于1欧姆（回填时应用摇表测试）西门子宣布200smart支持profinet，华杰智控实现profinet远程io模块支持西门子200smart，1200和1500。

有关水泵的使用问题，水泵是用来抽水的，如果水泵不出水了，**是个麻烦事，那么水泵不出水的常见原因有哪些，比如进水管有问题，或水泵转速过低，都是常见的原因，下面来了解下。

水泵不出水的原因

1、进水管的问题

（1）与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度，连接水泵进口的一端为*高，不要水平。如果向上翘起，进水管内会存留空气，降低了水管和水泵中的真空度，影响吸水。

（2）水泵启动前未灌满足够的水，有时看上去灌的水已从放气孔溢出，但未转动泵轴交空气排出，导致少许空气残留在进水管或泵体中。

（3）进水管因长期潜在水下，管壁腐蚀出现孔洞，水泵工作后水面不断下降，当这些孔洞露出水面后，空气就从孔洞进入民进水管。

（4）水泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松，造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出，其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部，影响了提水。

（5）进水管弯管处出现裂痕，进水管与水泵连接处出现微小的间隙，都可能使空气进入进水管。

2、水泵转速过低

（1）水泵本身的机械故障：叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲，造成叶轮多移，直接与泵体磨擦，或轴承损坏，都有可能降低水泵的转速。

（2）人为的因素：有部分用户因原配电机损坏，就随意配上另一台电动机带动，结果造成了流量孝扬程低甚至不上水的后果。

（3）动力机维修不灵：电动机因绕组烧毁，而失磁，维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变，或维修中故障未排除因素也会使水泵转速改变。

3、吸程太大

有些水源较深，有些水源的外围地势较平坦处，而忽略了水泵的容许吸程，因而产生了吸水少或根本吸不上水的结果。

水泵吸水口处能建立的真空度是有限度的，**真空的吸程约为10米水柱高，而水泵不可能建立**的真空。而且真空度过大，易使泵内的水气化，对水泵工作不利。

所以，各离心泵都有*大容许吸程，一般在3-8.5米之间。在安装水泵时，不要只图便宜和方便，以够影响后续的正常使用。

西门子A2通讯卡CP5611/原装总代理