FZC系列振动出矿机

产品名称	FZC系列振动出矿机
公司名称	荆州市凌钢振动机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	荆州湖北省荆州市荆南路3号
联系电话	0716-8441028 13972156281

产品详情

产品介绍fzc系列振动出矿机是一种以振动电机为激振源的振动出矿设备，广泛适用于冶金、化工、煤炭等行业。是矿石及其它物料的放出、给料或上车的理想设备。振动出矿机与其它形式的出矿机相比具有以下特点。 1、节省能源、出矿效率高、出矿均匀且易控制； 2、设备制造简单、安装使用及维修方便；
3、有效地防止悬拱、卡矿和跑矿现象；
4、应用范围广、适应性强、可用于多尘或板上载矿量波动较大的场合。
产品属性振动出矿机的使用与维护
正确使用与维护振动出矿机是保证振动出矿机长期正常运转的重要因素：
1、工作前，必须检查各紧固件，特别是振动电机与底脚间联接螺栓的松紧度，保证螺栓处于紧固状态；
2、检查台析四周是否密封良好，密封固定槽钢是否焊牢，若漏焊应及时焊好，防止物料散落，影响电机正常运转；
3、检查台板四周是否与周围建筑和塔架有无钢性联接，若有，应实时割开，以免防碍台板正常运行；
4、待受矿车到位停稳后，方能开动振动出矿机； 5、避免空振。空振时，由于弹簧刚度较大，极易引起共振现象，造成螺栓松动，焊缝开裂等破坏现象，安装调试试车时，应将电机激振力调至最小或拆去几只减振弹簧后，方可试车； 6、经常清理台板下散落物料，保证台板有足够的空间；
7、电览不能绕在电机上，应预留不低于80mm的余量后固定于电机附近的静止的支腿上。
其他说明振动出矿机的使用与维护
正确使用与维护振动出矿机是保证振动出矿机长期正常运转的重要因素：
1、工作前，必须检查各紧固件，特别是振动电机与底脚间联接螺栓的松紧度，保证螺栓处于紧固状态；
2、检查台析四周是否密封良好，密封固定槽钢是否焊牢，若漏焊应及时焊好，防止物料散落，影响电机正常运转；
3、检查台板四周是否与周围建筑和塔架有无钢性联接，若有，应实时割开，以免防碍台板正常运行；
4、待受矿车到位停稳后，方能开动振动出矿机； 5、避免空振。空振时，由于弹簧刚度较大，极易引起共振现象，造成螺栓松动，焊缝开裂等破坏现象，安装调试试车时，应将电机激振力调至最小或拆去几只减振弹簧后，方可试车； 6、经常清理台板下散落物料，保证台板有足够的空间；
7、电览不能绕在电机上，应预留不低于80mm的余量后固定于电机附近的静止的支腿上。
交易说明根据合同订单情况处理。