深圳成驰很多制衣、内衣、家饰、手套激光切割机价格

产品名称	深圳成驰很多制衣、内衣、家饰、手套激光切割机价格
公司名称	深圳成驰激光设备有限公司
价格	10002.00/台
规格参数	
公司地址	深圳龙岗南联鹏达路富康5栋1号
联系电话	0755-84819150 15989545842

产品详情

深圳成驰很多制衣、内衣、家饰、手套激光切割机价格

深圳成驰机电设备有限公司

陈海霞： 15989545842

销售电话：0755-84819150

传 真：0755-84816335 qq: 261355308 网 址：www.dhycnc.com应用领域 1.主要用于大型吸塑字切割、双色板雕刻、有机玻璃雕刻切割、标牌雕刻、水晶、奖杯雕刻、授权牌雕刻等。
2.工艺品行业：木质、竹片、象牙、骨头、皮革、大理石贝壳等材料上雕刻精美图案和文字。

3.皮革服装加工业：真皮、合成皮、人造革、布料、皮毛上进行复杂文字图形雕刻、切割、雕花镂空等工艺加工；制衣、 内衣、家饰、手套、手袋、鞋、帽、玩具及车花 行业的切割、雕刻等。

4.模型行业：制作沙盘建筑模型及飞机航模等，abc板切割、多层板切割等。
5.包装行业：雕刻印刷橡胶板、塑料板、双层板、刀模切刀板等。
6.产品标识业：设备铭牌，产品防伪打标等。 7.其他行业：大理石、花岗岩、玻璃、水晶等装饰材料上雕刻标记，剪纸、贺卡制作等。-------激光切割机为何不出光

（一）、激光切割机开机不出光 1、机器的激光电源开关（绿开关）是否处于打开状态
2、检查冷水机是否处于打开状态，查看冷水机出光信号，控制信号，水保护信号是否正常
3、查看激光管出光是否正常；弱光（紫色）为异常，正常为粉红色,激光管水流量是否正常
4、检查机器激光光路是否正常，按出光看激光管是否亮，亮而激光头没光，则光路有问题。
5、按键面板灯是否正常，检查机器操作面板，功率是否正确，或电脑软件参数是否正确
6．激光电源风扇转不转，不转换电源
7．直接从激光电源信号处检查是否出光,出光则激光管和激光电源正常 8．电压是否低于200v
（二）、操作过程中激光机突然不出光以下： 1、检查冷水机是否报警 a、报警，把水箱后面的进水口，

出水口用一条水管连接，水箱通电，看是否报警。如果报警，水箱坏了。如果不警，则是激光管水路不畅通，检查水管是否折弯或被东西压住，水箱里的水是否有杂物（更换水箱的纯净水） b、不报警，检查激光电源风扇是否在转。激光电源风扇转，用电线短接激光电源的2、3脚，激光管是否出光，出光，则运动控制卡上面的 松，或运动控制卡坏（更换板卡）。不出光，激光电源坏。（极少情况激光管坏）（检查激光管高压端是
否有打火现象，打火容易把激光电源和板卡的电子元件烧掉），激光电源风扇不转，用万用表测试激 光电源220v端口，是否有电。有电，激光电源坏。（维修或更换电源）;没电，检查激光电源开关，线路。