岭南真功夫牌耕作机 旋耕机

产品名称	岭南真功夫牌耕作机 旋耕机
公司名称	陆川县智能机电制造有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:旋耕机 适用领域:农业
公司地址	陆川县温泉镇岭南街９号
联系电话	0775-7311618

产品详情

特别注意事项

a、开机时，严禁拆下防护罩

b、开机时，严禁站在耙齿的挡板上

c、严禁开足油门工作和高速行驶

d、开机前，请仔细检查发动机机油、油箱、水箱

e、开机工作时，适当控制油门、续级进挡

f、工作时，请注意保持水箱滴水

g、离机时，请把挡位挂至空挡（0挡）

h、磨合后，请更换发动机的机油开关并清洗机油底壳

耕作机结构及技术参数

a结构：

汽油机、水箱、油箱、汽油机支架、传动速箱、车把、滚动耙齿、拖耙、排气管。

b、技术参数：

1、型号：1z—41

2、型式：方向型手把式

3、动力：汽油机

4、

型号	150fm—100
功率 kw	4.1/6.6
转速 r/min	7500~8500±50
油耗 g/kw．h	≤367
燃油种类	90#无铅汽油
外型尺寸 mm	1600×880×960
重量 kg	58
生产率	≥1亩/小时
最小转圆半径　　mm	420
刀棍回转半径　　mm	175

5工作系数

名　称	耕 深（mm）	耕 宽（mm）	配套农具
耙　耕	120—140	900	滚动耙

6、滚动耙底至地面间隙（mm）85

c、转动结构

1、链盘齿轮式转动

2、速度调节：0、1、2、3、4挡

3、离合器：手把式

4、转向结构：手把方向式

d、操作调整

车把的高低要求应根据操作员自身的适合度进行适当调整，调整至合适位置后必须拧紧螺母。

e、耕作机的磨合

1、新购耕作机在开始使用前必须进行适应磨合运转，以适应汽油机的使用寿命。

2磨合前必须按规定对整机进行检查和保养，磨合过程如有异常，应及时排除故障，确认无问题时方可继续进行磨合。

3、磨合期要求

挡位	i	ii	iii	iv
磨合时间/h	3	3	3	3
负荷情况	无负荷			

耕作机的故障及排除

序号	故 障	故障原因	排除方法
1	驱动无力	1、 链条过松或磨损	更换链条
		2、 离合器行程自由过大	重新调整
2	离合器打滑	1、 离合器弹簧弹力不够或打折	更换弹簧
		2、 离合器拉筋线不回位	调整筋线长度
3	链盘有导常声	1、 齿轮磨损间隙过大	更换齿轮
		2、 齿轮轮齿折断	更换齿轮
		3、 轴承严重损坏	更换轴承
		4、 润滑油不足	加足润滑油
4	无法变速	1、 离合器不分离	调整离合器
		2、 档杆螺丝是否松动	锁紧或更换
5	发电机不能启 动	1、 油箱内是否有90#无铅汽油	加满油
		2、 燃油阀是否打开	打开燃油阀
		3、 点火开关是否打开	打开点火开关
		4、 化油器是否有积水	排开积水
		5、 电源系统是否正常	检查电源系统

维护和保养、运输与贮存

a、维护和保养：

1、 使用耕作机前先对发动机油进行检查，第一次工作一天后，更换机油。

2、 在使用中每天要检查一次油位（汽油、发动机机油）。

3、 使用耕作机前一定要清洁、调整好火花塞、确保发动机正常启动。

4、 每次工作后一定要对链条松紧度进行检查，确保正常运行。

5、 为确保油箱内无污垢，每六个月要进行一次油箱清洁。

6、 使用耕作机前一定要检查链盘齿轮油、传动变速箱油位。

b、运输与贮存：

1、 必须保证装卸和运输过程中完整无损，保证随机附件、备件、技术文件不丢失。

2、 室内存放，应有良好的干燥通风和防尘、防潮、防蚀措施。

3、 室外存放，底部应垫以支承物，并设有防雨设施。

4、 清除外表尘垢、油污。

5、 关闭电源系统和油门阀。

6、 放尽油箱的汽油和水箱的水，同时把化油器里面的汽油燃烧完。

7、 拧脱火花塞，加20—25滴干净机油入火花塞孔，轻踩起动踏脚2—3次，然后再拧紧火花塞。

"供应岭南真功夫牌耕作机"的加工定制为是，类型是旋耕机，适用领域为农业，品牌是岭南真功夫，型号为1z-31，耕宽是1000（mm），耕深为130-160（mm），生产率是1.2-1.5（ha/h），重量为60（kg），生产厂家是广西陆川县岭南机械制造厂，产品类型为全新