深圳OCA贴合机（软对硬贴合）（简易型）

产品名称	深圳OCA贴合机（软对硬贴合）（简易型）
公司名称	深圳市鑫宏伟机械设备有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:188x 重量:30（kg）
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道兴桥路36号
联系电话	13823545946

产品详情

oca转印机是一种新型ua胶水的转印机，是一种软对硬贴合的新技术。

适用是手机彩膜的转印。一、uv转印胶水简介：

uv转印胶是一种光固化型单组分成型点胶，主要通过模具成型于pc,pet及tpu等其它聚酯薄膜表面，也可单独点在薄膜表面，主要用来制作高档手机按键和cd接丝纹等。

二、uv转印胶常用型号：

高抗刮型：uv转印胶耐钢丝绒磨擦50次，500gf无痕迹。

高硬度型：uv转印胶硬度可达3-5h.

通用型：uv转印胶可满足无特殊性要求的大多数客户群，也可根据客户要求调配。

高弹性型：uv转印胶具有硅橡胶弹性（70-90度不同），且手感好。

tpu型：对于tpu等难附着基材具附着力好，无收缩等优点。

三、uv转印胶简易操作步骤：

注胶于模具中→取一薄膜片→将薄膜贴于胶层→用赶轴赶平→过uv机固化，成型

) 取材：清除聚酯薄膜表面杂质，对于表面有瓮中捉鳖膜的聚酯片材，撕下片材上的薄膜。

2) 点胶：将uv点胶滴（灌）在成型的模具中，并让其流平。

3) 贴膜：将撕下保护膜的聚酯薄膜与模具注胶部分贴合，排泡。为了让uv胶与聚酯薄膜有优异的附着力，必需让薄膜片与uv胶贴合后在室温下放置3-5min，让uv胶与聚酯薄膜片充分润湿。

4) 光固化：过uv固化机光照固化。过uv机时必需注意，uv机内温度不宜超过50℃，以免温度过高基材变型严重。为了避免在光固化时不让uv胶产生收缩，应在上面盖一透明玻璃板，以吸收uv灯发出过多的热量。

四、uv转印胶使用注意事项：

1) 整个操作过程应避免大阳光的直接照射，在光线较强的环境中不宜操作过久，否则会造 成胶水的凝胶现象。

2) 若出现缩胶的情况，请在过uv机前用玻璃或其它透明盖板盖着过uv机，以吸收过多的热量。

五、uv按键胶常见问题：

1、气泡问题

抽真空不够完全，气泡未排干净。

胶的粘度太大，流动性差，容易产生气泡。

操作工艺问题，点胶要注意让胶从模具键孔的一侧流下去，不要采用滴的方式。

赶轴硬度不能太低太软，太软容易把胶赶出来，形成胶料不够，产生气泡。

2、收缩问题

模具抛光不够

胶的收缩性太大

3、胶的固化气味太重

固化不够完全

http://www.szjswjx.com 文先生 13713681162

"深圳OCA贴合机（软对硬贴合）（简易型）"的重量为30（kg），型号是188X，品牌为鑫宏伟，加工定制是是，外形尺寸为400*600*200（mm），产地是深圳，包装为2