衡阳挖掘机维修厂,凯斯240B挖掘机无力

产品名称	衡阳挖掘机维修厂,凯斯240B挖掘机无力
公司名称	美瑞特挖掘机维修厂
价格	320000.00/台
规格参数	品牌:凯斯 型号:240B
公司地址	重庆渝北区空港大道21号
联系电话	13635478070

产品详情

免费交流:136-3547-8070

衡阳挖掘机维修厂,凯斯240b挖掘机无力,发动机憋车,免费交流:136-3547-8070

挖掘机常见故障还有：挖掘机缓慢无力，挖掘机无力，挖掘机憋车，挖掘机产生故障代码等等。

凯斯240b挖掘机无力,发动机憋车"故障现象:

1 挖掘机干活的时候挖掘机力量的大小是由挖掘机主泵的输出压力决定的,而挖掘机憋车则是由挖掘机油泵吸收转矩与发动机输出转矩的大小决定的,因此凯斯240 挖掘机在干活的时候出现挖掘机无力,发动机憋车故障现象说明挖掘机主泵的输出压力的正常的,则此时重点就检查挖掘机油泵吸收转矩与发动机输出转矩间的关系.

2 如果检查的时候发现挖掘机发动机的工作速度没有明显的异常现场,则就检查挖掘机主泵的最大输出压力,也就是检查挖掘机的系统溢流压力.

3 如果溢流压力值低于规定的压力值,则凯斯240挖掘机液压回路的过载溢流阀设定值不正确,就需要重新调整过载溢流压力值.

凯斯240b规格相关参数：

回转速度(rpm):10.7

行走速度(km/h):3.5/5.5

爬坡能力(%):70

接地比压(kpa):48

铲斗挖掘力(kn):165（标准模式）/179（加力模式）

斗杆挖掘力(kn):124（标准模式）/135（加力模式）

凯斯240b挖掘机无力,发动机憋车：http://www.wjjwx.com.cn/wajuejiweixiu/2526.html