汉粤精密过滤器

产品名称	汉粤精密过滤器
公司名称	富阳市新登镇超滤五金经营部昌东工厂
价格	100.00/支
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全
公司地址	浙江省杭州市富阳新登
联系电话	0571-86458031 13606607916

产品详情

1]广州汉粤精密过滤器.磨损量大，或者是气缸的中心线与机座的中心线不相重合，就可用修理活塞杆的方法消除以上原因，解决填料的漏气，步骤是：

（1）拆卸和清洗填料上的油；

（2）检查直接贴合在活塞杆表面上环的内表面；如果表面上具有刮伤擦伤的毛面，按活塞杆进行修整；

（3）如果空压机活塞杆的工作部分主要人员很大（大于0.5毫米），活塞杆就需要车削和研磨；

（4）如果活塞杆表面有划痕、擦伤等损伤，可人工用锉刀修整和研磨；

（5）用涂红丹法进行刮削，使环配合于活塞杆的工作表面；

（6）在空压机活塞杆的不工作部位或在特制的心棒上进行填料函的预装配，在预装配时，弄清填料函零件相互配合的状况，环和环形体互相接触的端面应进行研磨，钢环的研磨在平板上用研磨膏用涂色法进行检查。

油气分离器元件是决定空压机压缩空气品质的关键部件，高质量的油气分离器元件不仅可保证压缩机的高效率工作，且滤芯寿命可达数千小时。 从压缩机头出来的压缩空气夹带大大小小的油滴。大油滴通过油气分离罐时易分离，而小油滴（直径1um以下悬浮油微粒）则必须通过油过滤器的微米及玻纤滤料层过滤。油微粒经过滤材的扩散作用，直接被滤材拦截以及惯性碰撞凝聚等机理，使压缩空气中的悬浮油微粒很快凝聚成大油滴，在重力作 用下油集聚在 油过滤器底部，通过底部凹处回油管进口返回机头润滑油系统，从而使压缩机排出更加纯净无油的压缩空气。压缩空气中的固体粒子经过油分芯时滞留在过滤

层中，这就导致了油分芯压差（阻力）不断增加。随着油分芯使用时间增长，当油分芯压差达到0.08到0.1mpa时，滤芯必须更换，否则增加压 缩机运行成本（耗电）。 压缩空气除油净化器是近年来迅速发展的净化压缩空气新技术，是各类空气压缩机的压缩空气系统的后处理装置，其功能是去除压缩空气中的固态尘埃、油气粒子和液态物质，该
设备可为能源、纺织、冶金、电子、制药、食品、、水泥等行业提供高质量的纯净的压缩空气。

压缩空气除油净化器采用机械式离心分离、撞击式预过滤及折叠净化滤芯精过滤的三合一优选设计机理，具有过滤效率高、体积小、寿命长耐高温、除油净化效果好、压差低、操作方便、维修费用少等特点。多项技术指标处于国际领先地位。

压缩空气除油净化器更适用于原有的压缩空气系统的技术改造。该设备字最大的特点是承载能力大、除油效率高，使您仅增加此设备而不更换主机就可获得理想的高品质的压缩空气，起到投资少，见效快的作用。

压缩空气除油净化器配有压差显示及自动排污等功能，使您的管理更便捷、合理。使用除油净化器对原有的空气压缩机的压缩空气系统进行技术改造是最经济的选择。

技术指标

1、出口气体含油量 ＜1ppm w / w

2、额定工作压力 0.8mpa

3、进气温度 ≤60°C

4、过滤精度 1ц m

5、过滤效率 99.999%

6、初始压差 ≤0.02mpa

7、滤芯寿命 8000~12000h

净化器型号规格

型号 额定处理气量

nm3/min 公称直径

dnmm 外形高度

hmm 进出气口尺寸d1nmm 近气口高度h1mm 进气口距中心lmm 安装尺寸d/n－d

ad0060 1 150 800 rp1/2 625 100 200/3-φ10

ad0120 2 245 930 rp1 670 193 300/3-φ14

ad0180 3 245 1160 rp11/4 890 200 300/3-φ14

ad0360 6 300 1290 rp2 990 290 360/3-φ14

ad0600 10 350 1420 70 1100 310 345/3-φ14

ad0960 16 450 1550 80 1200 350 446/3-φ18

ad1200 20 500 1610 100 1260 390 496/3-φ18

ad2400 40 700 1700 125 1310 470 696/3-φ23

ad3600 60 800 1900 150 1500 490 79 欢迎来电索取汉粤滤芯详细资料！