铜阳极泥元素分析，第三方阳极泥检测机构，CMA资质报告

产品名称	铜阳极泥元素分析，第三方阳极泥检测机构，CMA资质报告
公司名称	北京清析技术研究院
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间
联系电话	19826559728 19826559728

产品详情

阳极泥是在电解精炼过程中，附着在阳极基体表面或溶落在电解槽底或悬浮在电解液中的泥状物。阳极泥的成分随粗铅来源、电解工艺条件和其他杂质组成，含有微量的贵金属和有价值的金属。铜阳极泥，铅阳极泥，锌阳极泥，镍阳极泥，锡阳极泥，稀有金属阳极泥，电镀阳极泥，锌阳极泥、铅阳极泥、银阳极泥、研磨阳极泥等阳极泥进行检测。

关于阳极泥检测，北京清析技术研究院可提供成分分析、元素分析、含量检测、稀有金属检测、性能检测、

检测方法

铜阳极泥中铜的测定可以采用多种方法，常见的包括重量法、电化学法、原子吸收光谱法、荧光光谱法等。

1.重量法

该方法是将铜阳极泥的样品进行燃烧，然后通过比较前后的重量差值来计算铜的含量。这种方法比较简单，但是需要进行多次测量才能得到比较准确的结果。

2.电化学法

电化学法是一种基于电化学过程的测定方法，通过测量电位差和电流强度来计算铜的含量。这种方法可以得到非常准确的结果，但是需要仪器和操作条件的支持。

3.原子吸收光谱法

原子吸收光谱法采用原子器件来对样品进行分析，可以得到比较准确的结果。但是这种方法比较昂贵，需要仪器和技术支持。

4.荧光光谱法

荧光光谱法是一种基于荧光现象的分析方法，可以在非常低的浓度下进行测量。但是该方法需要精密的仪器和昂贵的荧光试剂。

检测标准

1、YS/T 992-2014 铅阳极泥
2、YS/T 993-2014 锌阳极泥
3、YS/T 991-2014 铜阳极泥
4、YS/T 87-2021 铜、铅阳极泥取制样方法
5、GB/T 39778-2021 铜阳极泥回收利用技术规范
6、DB34/T 2270-2014 铜阳极泥 铜、金、银、硒、铋、铅含量测定 波长色散 X射线荧光光谱法
7、YS/T 1116.2-2016 锡阳极泥化学分析方法 第2部分：铋量的测定 Na2EDTA滴定法
8、YS/T 1116.4-2016 锡阳极泥化学分析方法 第4部分：砷量的测定 碘滴定法

9、YS/T 1116.1-2016 锡阳极泥化学分析方法 第1部分：锡量的测定 碘酸钾滴定法
10、YS/T 1116.7-2016 锡阳极泥化学分析方法 第7部分：锑量的测定 硫酸铈滴定法