气动全自动烤帽烫画机 压烫机

产品名称	气动全自动烤帽烫画机 压烫机
公司名称	东莞市尚成机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:压烫机 用途:印花烫画设备
公司地址	中国 广东 东莞 长安镇上角埔新路七号一楼
联系电话	86-076985426122 13058526550

产品详情

大量促销气动全自动烤帽烫画机

>>设备简介：

烫帽机又叫热转印烤帽机，烤帽机可以将任何彩色色标、人像照片、风景图案及个性化图案或文字等烤制在帽子上，特别适合用作广告、礼品、宣传活动、个性化物品等行业。

>>技术参数：设备型号　stc-qd13温控范围　0-399 ° c时间范围
0-999sec功率　1800w电压　110v/220v整机重量　30kg包装尺寸　59.5*42.5*92cm

工作尺寸　8*15cm>>产品特点：1 发热管与加热板注为一体,升温时间短,安全,耐用,温度分布均匀.2
电子数码时间控制,工序完成讯号指示,操作简便;3 脚踩开关，方便使用，烫印完毕，发热板自动上升3
压力随意调校，可接入4-8kg气压4
底板装设有耐高温硅胶海绵，使得烫印压力更均与，烫印成品的成色更鲜艳，颜色更牢固

>>操作指南注意:本机必须有牢靠的保护接地线1.插好电源,打开红色长方形电源开关,指示灯亮.2.在空气过滤调压
斤的气压,气缸工作,发热板即上升.3.将数显温控器的设定温度调整好,待温度到达设定温度后,红色指示灯灭掉,此

制器设定至所需时间.5.将要烫印的材料放好到工作台面上，踩下启动开关,上发热板即下压，到设定时间后自动
急停止"按钮,按下此按钮机器全部不能工作,发热板立即上升,需重新工作时,将红色圆形按钮顺时针方向旋转,按钮
作.>>常见问题1.压力:如压力不够或太大,可调整压力过渡器上方的调压手柄,顺时针方向压力增大,反之压力减小
器不能自动上升,则: 1)检查气压是否正常。 2)电器线是否损坏。3.温度:当所设定温度时指示灯灭,如开机指示灯亮
检查电路.

>>烫画温度时间设置:1.升华烫画--温度:220°C，时间:20秒2.胶片烫画--温度:160~180°C，时间:8~10秒3.发泡烫画--
秒4.烫钻--温度:180°C，时间:10~12秒

本产品的加工定制是是，种类是压烫机，用途是印花烫画设备，自动化程度是全自动，作用对象是面料，驱动形式是气动，产品类型是全新，品牌是STC，型号是STC-QD13，产品别名是烤帽机印花机压烫机烫画机，功率是1.8（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是59.5*42.5*92cm（mm），规格是8*15cm，重量是30 kg，电压是110V/220V，特色是气动全自动，适合大批量印花工艺，智能数显，配有脚踩开关，操作简便！