阳极氧化染料（染色助剂）

产品名称	阳极氧化染料（染色助剂）
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	面议
规格参数	活性染料的分类:全部颜色 品牌:巴斯夫 型号:全色
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街
联系电话	17763075532

产品详情

铝氧化染料（红色系）

产品编号	使用性能	建议浓度	ph值	耐光值
2202	常温状态下即可上色，上色快，偏深蓝的紫红色，可用于混色	2-4	5.0-5.5	6
2203	常温状态下即可上色，上色快，带艳蓝的红色，可用于混色	1-3	5.5-6.0	5
2215	偏黄相的红	2	5.0~5.8	5
2216	带蓝相的红色，上色快	2	5.0~5.8	5
2218	常温状态下即可快速上色，偏蓝相的红色，可用于混色，建议高温封孔	2-5	5.0-5.8	4-5
2232	常温状态下即可上色，上色快，偏黄相的红色，可用于混色	2-4	5.0-5.5	7
2235	很漂亮的酒红色	2	5.0-6.0	6-7
2240	葡萄红，上色快，色牢度好	2-4	5.0-6.0	6-7

铝氧化染料（金色系）

产品编号	使用性能	建议浓度	ph值	耐光值
3303	常温可上色，建议高温封孔	1-3	5.0-5.5	6-7
3314	橙金色，在常温下能快速上色	1-3	5.6-6.0	5
3316	常温可快速上色，可用于混色	1-3	5.0-6.0	4-5
3331	带黄相的棕色，上色快，不可用于配色	1-3	5.0-6.0	6
3332	带红相的棕色，上色快，不可用于配色	1-3	5.0-6.0	6-7

3338	带红相的橙色，上色快	2-4	5.0-5.8	5-6

铝氧化染料（绿色系）

产品编号	使用性能	建议浓度	ph值	耐光值
5508	带蓝相的绿色，非常稳定的绿色	3-5	5.0-6.0	6
5510	带暗光的绿色，色牢度好	2-4	5.0-5.8	6-7
5512	暗光的绿色，一般不用于配色	2-4	5.0-5.8	6-7

铝氧化染料（黄色系）

产品编号	使用性能	建议浓度	ph值	耐光值
6601	带绿相的柠檬黄色，封孔时容易掉色，建议高温封孔	1-3	5.0-6.0	6-7
6608	上色快，可用于绿色的配色染料	1-3	5.5-6.0	5
6610	上色快，建议高温封孔	2-4	5.0-5.5	6
6618	带绿光的黄色，用高温封孔不掉色	2-4	5.0-5.8	6

铝氧化染料（蓝色系）

产品编号	使用性能	建议浓度	ph值	耐光值
7701	带红相的蓝色，上色快，可用于混色	1-3	5.5-6.0	6-7
7702	灰底的蓝色，建议加温染色以及高温封孔	2-4	5.0-5.5	6
7705	纯正的天蓝色，上色快，可常温染色，可用于绿色的配色	1-3	5.0-6.0	6-7
7706	带红相的蓝色，上色快	1-3	5.5-6.0	5
7707	一种极稳定的透明蓝色，常温上色快	1-3	5.0-6.0	6
7712	常温上色快的透明蓝，可用于混色	1-3	5.0-6.0	6-7
7723	常温上色快，可用于混色	2-4	5.0-5.5	7
7728	宝蓝色，常温上色快，可用于混色	1-3	5.0-6.0	
7730	稳定的透明蓝色，上色快	2-4	5.0-5.8	6
7740	带暗光的蓝色，上色快，色牢度好	2-4	5.0-5.8	7

铝氧化染料（黑色/灰色系）

产品编号	使用性能	建议浓度	ph值	耐光值
8810	常温可快速上色的蓝底黑色，常温封孔是黄底，高温封孔是蓝底	8-10	5.0-6.0	6-7
8813	蓝底的黑色，上色快，可户外使用	8-10	5.0-6.0	8
8815	常温可快速上色的黑色，建议高温封孔,可用在户外	8-12	5.0-6.2	8
8820	带红光的黑色，上色快，可户外使用，	8-10	5.0-6.0	8
8830	很浅的不銹钢灰色，可用于配色	2-4	5.0-5.5	7
8845	带红光的灰色，要严格控制ｐｈ值，消耗低	1-3	5.0-5.5	8

8846	带蓝相的灰色，封孔不掉色	1-3	5.0-5.5	8
8848	带蓝相的灰，一般不用于配色	1-3	5.0-6.0	7

铝氧化染料（紫色系）				
产品编号	使用性能	建议浓度	ph值	耐光值
9905	偏蓝相的紫色	2-4	5.0-5.5	6
9907	带红光的紫色，要求高温封孔，封孔容易掉色	1-3	5.5-6.0	5
9910	偏红相的紫，常温可快速上色	1-3	5.5-6.0	6

本产品的活性染料的分类是全部颜色，品牌是巴斯夫，型号是全色，名称是氧化专用染料ODMDYE染料，保质期是6（个月）