40T刮板机刮板,链轮,滚筒,对轮,刮板

产品名称	40T刮板机刮板,链轮,滚筒,对轮,刮板
公司名称	济宁市华煤工矿机械设备有限公司
价格	52.00/套
规格参数	品牌:HM 型号:SGB620/40T
公司地址	济宁市金宇路
联系电话	15854759829

产品详情

sgb620/40t刮板机刮板,链轮,滚筒,对轮,刮板 刮板机刮板是一种矿井用刮板机刮板压条，刮板机刮板是通过多次淬火模锻成型，刮板机刮板并且是压条与三个螺栓一体锻压成型。刮板机刮板新型的受力程度和抗拉强度高，过煤量大，成本低。刮板输送机可以达到与链条与压板同寿命，刮板机刮板在生产中大大提高生产效益。 刮板机使用维护： (1)刮板输送机开始投人运转期间，应注意检查刮板链的松紧程度，因为溜槽间的连接会因运转而缩小间距。而链子过松会出现卡链、跳链、断链和链条掉道的事故.检查方法是反转输送机，数一数松弛链环数目，如有两个以上完全松弛的链环时，则需要重新紧链。 (2)工作面要保持直线。若工作面不直，会使两条链的张力不等，将导致链条磨损不均或使底链掉道、卡住或断链。 (3)输送机的弯曲要适宜，不要出现“ 急弯 ”，应使弯曲部分不小于八节溜槽，推移时要注意前后液压千斤顶互相配合，避免出现急弯。否则会引起溜槽错口，造成断链掉链事故，要特别注意输送机停车时不能推移。 (4)输送机铺得要平。由于溜槽结构的限制，它只能适应在垂直方向3'-5'的变化，因此工作面底板如有局部凹凸应予平整.并且输送机铺设平整有利于刮板链的运转，可减小溜槽的磨损和使功率消耗减小。 (5)在进行爆破时，必须把输送机的传动部分及管路、机组电缆、开关等保护好。当输送机运送铁料、长材料时，应制定安全措施，以免造成人身事故。
(6)过渡槽机尾和中间槽的搭接处不准有过大的折曲，有折曲时应用木板垫好。 (7)特别注意联轴节振动情况，在输送机启动时检查液力联轴节振动情况，为了保护良好的散热条件，应经常清理保护盖板和液刮板机及配件：分链器，机头架，机尾架，中部槽，过度槽,链轮，滚筒，对轮,刮板，圆环链，连接环，3380半滚筒，2533机尾滚筒，机尾轴，轴圆弧齿轮，圆弧散齿轮，四轴。40t刮板机，刮板输送机，锯齿环，高强度圆环链，链条，接链环，，箱体，链条，连接环，刮板，架体，护住板，分离器，机头架，机尾架，中部槽，过度槽等，减速机系列，齿轮系列，链轮系列，滚筒系列
，js40减速机，有136链轮，系列及其他配件。 联系人：谢经理 手机：15854759829 qq：1826599758
电邮：1826599758@qq.com