台湾HI-UP牌 TB-6W工业型风批

产品名称	台湾HI-UP牌 TB-6W工业型风批
公司名称	广州兆禾机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾HI-UP 型号:TB-6W
公司地址	广州市天河区棠下梅园东路七号三楼
联系电话	86-02085542550 18664688789

产品详情

台湾HI-UP牌 TB-6W工业型风批

气动螺丝刀 风动起子

产品特点：

1.原装台湾进口，内置日本机芯，气缸采高密度合金钢制造，设计紧凑、轻便，用户的首选

2.工艺精密严谨，采用台湾原装转子力矩输出稳定，具有寿命长，性能高等优点

3.无级调速，双锤式打击方式提供高效率扭力

4.头部快换结构易于保养，精度高，可媲美日本同类产品

5.适用于工厂生产线，家具安装，机械维修等行业使用

具体参数：

型号	螺丝拆卸能力	转速	扭力	总长度	总重量	空气销耗量	空气压力
TB-6W	5 m/m	9000	15±10%	190 mm	0.78 kg	0.20 M3 /mi	6 kg/cm2

n

型号：TB-6W

规格:M4-M5

空转转速:9000RPM

最大扭矩:15±10%

重量：0.78kg

起子头规格：1/4'(6.35mm)

维修与保养：

故障	原因	對策
馬達不轉	（1） 馬達部混入雜物 （2） 軸承破損、燒壞 （3） 主軸生銹、燒壞 （4） 葉片磨損 （5） 壓力不足	（1） 去除雜 （2） 換軸 （3） 換主 （4） 換葉 （5） 檢查管
斷氣（即只排氣，不回轉、不打擊）	（1） 缺乏黃油 （2） 打擊部零件破損 （3） 前體磨損	（1） 抽換新 （2） 換打擊 （3） 換前
主軸速度慢	（1）空氣壓力太低 （2）正逆轉杆或速度杆位置錯誤 （3）油不過 （4）葉片、氣缸、後蓋鏽、磨損 （5）鎖緊鏍母生銹	（1）調整空氣 （2）確認位 （3）加油 （4）分解整 （5）分解鎖

打擊部力量不足	（1） 打擊部零件磨損 （2） 缺潤滑油 （3） 前體磨損	（1） 換打擊零 （2） 抽換新潤 （3） 換前體
回轉不停	（1） 開關閥有雜物 （2） 彈簧斷裂 （3） 開關閥變形	（1） 去除雜 （2） 換新彈 （3） 換新開關
空氣漏氣	（1）進氣口漏氣 （2）調速杆漏氣 （3）排風口漏氣	（1）換接頭或以TA 住鎖緊 （2）換O型 （3）換O型環或清除

！警告！
1.須使用氣動工具專業潤滑油，嚴禁使用機油潤滑。
2.氣動工具加油後，在操作的頭幾秒鐘油會慢慢由排氣孔流出。