立式环模颗粒机的环模存放方法

产品名称	立式环模颗粒机的环模存放方法
公司名称	巩义市郑建机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市新兴路1号
联系电话	0371-64355258 18637116815

产品详情

立式环模颗粒机的环模存放方法

环模是立式环模颗粒机的易损件之一，有时候用户为了避免需要更换环模的时间，会自己提前备用下几个环模，那环模怎样存放就要有些小讲究了。

1.颗粒机环模要经常放在干燥、清洁、通风的地方。如果长时间不用可以在表面上涂上一层废机油，从而阻止空气中水分的腐蚀。一般在生产车间都会有很多的生产原料，切忌环模不要放在这些地方，因为物料特别容易吸收水分而且不易散去，如果和环模放在一起的话，会加快环模的腐蚀，从而影响其使用寿命。

2.如果在生产过程中需要把环模卸下来做备用，应当在停机前用油性物料把生产原料全部挤压出，以保证下次使用的时候模孔都能出料，如果不用油性物料填充的话，长时间的存放不仅会造成环模的腐蚀，因为生产原料含有一定量的水分，在模孔中会加快腐蚀，造成模孔粗糙，影响出料。有时候甚至会造成颗粒饲料机环模的报废，加重损失，所以环模的使用和保存都十分的重要

3.颗粒机环模储存六个月以后，里面的油质填充物必须更换成新的，因为储存过长的时间里面的物料会变硬，再次使用时颗粒机压制不出来，从而造成堵机。

http://www.zjkeliji.com

http://www.hnzjjx.com

http://www.gyzjjx.com

http://www.henanzj.com

http://www.hnfsiq.com