重锤破石机质优价廉|重锤破型号全配件质量好

产品名称	重锤破石机质优价廉|重锤破型号全配件质量好
公司名称	郑州恒冉机械设备有限公司
价格	240000.00/个
规格参数	类型:重锤破碎机 品牌:恒冉 型号:PC-900A
公司地址	郑州郑州西四环植物园南邻2000米
联系电话	0371-67857818 13938455822

产品详情

重锤破碎机

我公司生产的pc系列锤式破碎机，是在我们二十多年石料生产经验的基础上，综合同类型破碎机的优点研制而成的。具有产量高、能耗低、结构简单、维修方便等特点。

主要技术参数

型号	进料口尺寸（mm）	转子工作直径	锤轴直径(mm)	锤头长度(mm)	电机功率(kw)	处理能力(t/h)	理论重量(t)	外形尺寸(mm)
pc-700	618*510	710	60	230	75	50-70	3.2	1950*1340*1480
pc-800	785*610	820	65	250	132	80-100	5.3	2270*1700*1670
pc-900a	1070*750	963	85	285	132*2	140-160	9.8	2600*2200*1990
pc-900b	970*750	963	85	285	110*2	120-140	8.8	2600*2100*1990
pc-1000	1255*800	1050	90	300	132*2	180-240	15	2660*2310*2205
pc-1250a	1350*900	1108	80	300	160*2	230-260	18	2967*2570*2510
pc-1250b	1350*900	1190	90	320	160*2	250-300	21	2970*2570*2510

注：1：本表处理能力依据松散密度1.6tm2的物料给定；2：变更规格恕不另行通知。

锤式碎石机维修知识常识

锤式碎石机知识介绍：

锤式碎石机转子危险区域主要分布在何处？

根据有限元结构分析所作的仿真模拟应力分析云图中可以清晰地看到破碎机转子危险区主要分布在锤头柄部、锤盘锤轴孔、锤盘外援、锤轴、主轴轴承位轴肩初等.

锤式碎石机为什么要定期进行转子工作分析、寿命预测并有计划大修保养？

锤式碎石机通过高速旋转的锤头，冲击兼磨剥粉碎石灰石，由于锤式破碎机设备在工作中长时间受到物料的冲击和摩擦，不可避免地使转子组成构件磨损、变形、损坏而失去正常的工作能力。若不分析转子工作状态并预测寿命，做到有计划的保养、大修，一旦出现突发事件，则对企业造成全线停产的严重损失。 过渡磨损的锤式破碎机转子主要故障表现有哪些？ 锤盘轴孔及外缘磨损严重；锤轴断裂，锤盘开裂，锁紧装置失灵，主轴位移，轴承发热，严重时轴承损毁，主轴变形甚至断裂。

定期检修锤式破碎机转子有哪些好处？定期检修转子可大大延长转子使用寿命，减少破碎机故障率，提高破碎机利用率，能有效提高破碎机产量。 锤式碎石机转子大修的主要内容是什么？ 锤式碎石机锤轴、主轴检查及弯曲修复矫直，锁紧装置检查修复，转子锤盘外缘处的修复或锤盘更换，锤式破碎机锤头修复、更换及级配，轴承、轴承座、密封装置清洁保养

锤式破石机转子主轴修复的主要内容及注意事项是什么？ 由于轴颈较大、加热困难，且加热时间长，而温度又不易控制均匀，矫直要注意以下五点：1、施加的矫直力不要过猛，防止主轴在裂纹隐患处发生崩裂；2、当弯曲量较大时，应分几次进行矫直；3、矫正数值应适当地超过轴的弯曲值，以消除轴在去掉矫直力后回弹变形的影响；4、在矫直时，加上矫直力后要停留一段时间，同时在轴的表面用小铅锤沿着轴面进行轻轻地敲打，以消除内应力，防止矫直后再产生变形；5、在矫直过程中，对轴的弯曲值要不断地进行测量，直到符合标准为止。即轴在φ200-300时，弯曲值不应超过0.06mm，经过矫直的轴，弯曲值不得超过0.1-0.15mm。 锤式破碎机转子锤盘修复的主要内容是什么？ 安装锤盘。要注意检查键和键槽的配合情况，并要保证每个锤盘彼此贴紧。按规定检查锁紧装置是否失灵，必要时更换，防止锤盘窜动及主轴移位。 锤式破碎机锤头修复及级配的主要内容是什么？ 锤头是锤式破碎机的主要工作零件。锤盘沿圆周分数等分，并装有n个锤头，相邻锤头交错排列，锤头可作360度全回转。当锤头前部棱边磨损到宽度的2/3时，可将锤头翻边使用，磨损后的锤头可堆焊耐磨合金，能大量节省金属料的消耗.

郑州恒冉机械设备制造有限公司于20世纪70年代开始生产矿山破碎机械，是河南省最早开始生产矿山、型煤设备的专业厂家。恒冉人通过三十多年不懈的努力，其生产质量、生产工艺、产品品种量均在破碎、制砂、选矿、型煤行业内居领先地位。

现有产品种类为：鄂式、细碎鄂式、反击式、锤式、立轴反击式、立轴锤式、辊式、冲击式八个系列，五十余种规格破碎机，与之配套产品有提升、给料、输送筛分、制砂、选矿设备，可满足矿山、冶金、筑路、化工、建材、建筑等行业用户的各种需求，产品在全国销售，部分出口国外，在用户中赢得了良好的信誉。

本公司始终坚持以用户需求为导向，持续开发新产品，发展系列化产品，完善配套产品，向大型化、成套化发展，始终坚持以质量求发展，不断完善质量体系，更新生产手段，加强检控措施，始终坚持为用户服务的方向，提供选型咨询，流水线配套设计，基础安装图，帮助安装调试，技术指导和培训设备维修人员等全过程，全方位服务。

我们的经营宗旨是：创办一流的企业，生产一流的产品，保证一流的服务，满足一切的用户。

我们的服务理念是：用户设备发生故障时的及时维修；售前为用户提供项目设计、工艺流程设计；用户的设备选购方案制定；优质的产品提供；耐心周到的用户培训；及时有效的故障维修以及代为用户试验解决疑难加工问题等。

我们的经营信条：以诚为本，以信立业。以诚信赢得客户，以质量占领市场。

联系我们

公司名称	郑州恒冉机械设备制造有限公司
公司地址	郑州市中原西路与绕城路{西四环）交叉口植物园南邻

邮政编码	450000		
市场部		13592534199 电话：0371-67857958	
		13598899455 电话：0371-67857818	
破碎设备销售部		碎石生产线销售部	
联系电话	0371-67857818	联系电话	0371-67857958
传 真	0371-67857810	传 真	0371-67857810
电子邮箱	zzhengran@126.com	电子邮箱	zzhengran@126.com
选矿设备销售部		制砂生产线销售部	
联系电话	0371-67858818	联系电话	0371-67857958
传 真	0371-67857810	传 真	0371-67857810
电子邮箱	zzhengran@126.com	电子邮箱	zzhengran@126.com
型煤设备销售部			
联系电话	0371-67857958		
传 真	0371-67857810		
电子邮箱	zzhengran@126.com		

· 郑州恒冉机械设备制造有限公司 · 销 售：0371-67857958 ·
0371-67857818 · 传 真：0371-67857810 ·
手 机：13592534199 · 13598899455 ·
邮 编：450000 · 客服qq: 1027708670 · 地 址：郑州市中原西
路与绕城路（西四环）交叉口向南2000米路东 ·
（郑州植物园南邻） · 乘车路线：火车站乘坐302、321路郑州植物园站下车即到；
· 碧沙岗公园乘坐112路郑州植物园站下车即到.

本产品的类型是重锤破碎机，品牌是恒冉，型号是PC-900A，应用领域是矿山、冶炼、建筑、筑路、水利和化工等，生产能力是210-240（kg/h），耗电是132*2（kw），重量是9800（kg），电动机功率是132*2，粉碎程度是粗碎机，驱动方式是电磁式，最大进料边长是1070*750，作用对象是石料，产品单价是240000.00，适用物料是各种硬脆矿物料