3寸柴油机配套水泵

产品名称	3寸柴油机配套水泵
公司名称	上海特赫实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH80HP 口径:3寸
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 18101957689

产品详情

3寸柴油机配套水泵

◆采用先进的OHV发动力，确保燃烧有效，燃烧经济性好，噪音和振动小，重量轻，体积小；

◆外壳采用全新的铝合金自吸泵体，铸铁叶轮/涡轮盖，大大提高了水泵的耐久性。

◆采用国际标准的PF螺纹，通用性强，可以配置不同类型的水管。

◆高压、高扬程，性能优异的高效叶轮保证了长距离、高扬程供水。

◆易保养，用户只需拧开几只螺栓即可清洁泵体内部及泵壳。

◆德国技术，专注品质

机组型号	TH80DP
水泵	
进水口直径（mm）	80(3inch)
出水口直径（mm）	80(3inch)
最大流量（m^3/h）	35
最大扬程（m）	26
最大吸程（m）	8
发动机	
发动机型号	TH178F
发动机形式	单缸,倾斜式,四冲程,风冷,涡流室式柴油发动机

缸径×行程（mm）	78×64
排量（cc）	305
最大输出（HP）	6.5
冷却方式	强制风冷
起动方式	手拉式反冲起动
润滑方式	压力、飞溅复合式
机油容量（L）	1.1
润滑油型号	SAE10W－30、SAE20W－40（CC级以上）
燃油型号	夏天0#，冬天-10#柴油
转速（rpm）	3600
供油方式	自流式
燃油箱容积（L)	3.5
连续工作时间(H)	2.2
可选配置	
电启动	√
尺寸	
外形尺寸（mm）	560*455*550
包装尺寸（mm）	580*470*570
净重/毛重（kg）	50/52

3寸柴油机配套水泵 8寸柴油机水泵 ,柴油机水泵价 ,柴油机散热水泵 ,柴油机4寸水泵 ,柴油机应急水泵 ,移动柴油机水泵 ,用柴油机带的水泵 ,4100柴油机水泵 ,柴油机铸铁水泵 ,xbc柴油机水泵 ,防洪柴油机水泵 ,柴油机大流量水泵 ,柴油机水泵配件 ,柴油机供水泵 ,柴油机淡水泵 ,3寸柴油机水泵

水泵出水量不足的原因,离心泵出水量不足的原因

在使用水泵的时候难免会遇到水泵开泵后出水量达不到水泵所标的水量参数，而不知道水泵出水量不足的原因，通常情况下水泵出水量不足的原因有以下几点：

由于水池里面产生了漩涡、自吸式离心泵将空气吸入到泵体里面导致水泵出水量不足，出现这种现象可以增加进水管的淹没深度，或采用其他防止产生漩涡的措施。

由于各种水泵的进水管道里面有空气所致，解决办法重新安装水泵进水管路，使进水管路水平或者向下倾斜比较好。

水泵的叶轮减漏环磨损过大导致水泵出水量不足，只有更换减漏环或者必要时更换叶轮。由于水泵的转速太低所致，比如水泵转速要求是2900r/min,而有个别用户自己配用的电机转速只有1450r/min,还有比如常用立式离心泵产品有的用户采用变频控制的方式由于频率调得太低转速低了水量也会相应降低，解决办法就是让水泵动力机达到标准转速。

由于水泵的叶轮受汽蚀或者被腐蚀的原因而严重损坏，更换新的叶轮或者耐腐蚀的叶轮。水泵的底阀开启太小或者底阀、水泵、管道被杂物堵塞，这时应该逐一检查排除。

更多特赫自吸水泵/高压水泵相关技术了解；请拨打

手机：18121346689 厂家电话：400-8789-586
QQ:771585756 联系人：庞经理 或访问特赫网站：http://www.torhe.com/