# 康明斯QST30水泵4090031

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 康明斯QST30水泵4090031 |
| 公司名称 | 济宁沃尔弘商贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:康明斯<br>型号:QST30水泵4090031 |
| 公司地址 | 山东省济宁市太白东路45号江苏大厦写字楼12楼 |
| 联系电话 | 15106737327 |

# 产品详情

康明斯QST30水泵（带盖）4090031水泵3800322

供应康明斯QST30水泵（带盖）4090031水泵3800322

供货商：山东和晟机械设备有限公司

联系人：刘忻

联系电话：15106737327

咨询QQ：3086936390

康明斯QST30水泵（带盖）4090031水泵3800322

QST30水泵，康明斯QST30水泵，QST30发动机水泵，康明斯4090031水泵，康明斯水泵3800322，国产康明斯QST30水泵，QST30水泵4090031，QST30水泵3800322，QST30水泵价格，QST30水泵型号，康明斯QST30发动机水泵，原厂康明斯QST30水泵，西康发动机水泵，QSM11发动机水泵，ISM11发动机水泵，重康发动机水泵，K19发动机水泵，K50发动机水泵，K38水泵，康明斯QSC8.3水泵，康明斯N14水泵，QSK19水泵，A2300发动机水泵，B3.3水泵。

康明斯QST30水泵（带盖）4090031水泵3800322

| | |
|---|---|
| 3026924-20 | 增压器 |
| 3027106-20 | 定位环 |
| 3027108-20 | 连杆螺钉 |
| 3027240-20 | 飞轮总成 |
| 3027381-20 | 正时指南针 |

| | |
|---|---|
| 3027449-20 | 中冷器进水管 |
| 3027548-20 | 飞轮总成 |
| 3027706-20 | 硅胶软管 |
| 3027728-20 | 隔套 |
| 3027733-20 | 滤清器座结合器 |
| 3027924-20 | 接头衬垫 |
| 3028075-20 | 凸轮轴衬套 |
| 3028235-20 | 排气管 |
| 3028237-20 | 排气管 |
| 3028269-20 | 凸轮轴衬套 |
| 3028280-20 | 输水连接管 |
| 3028281-20 | 水管接头 |
| 3028312-20 | 输水管 |
| 3028324-20 | 单向阀 |
| 3028325-20 | 单向阀 |
| 3028384-20 | 盖板 |
| 3028420-20 | 水泵齿轮总成 |
| 3028521-20 | 多槽皮带 |
| 3028540-20 | 盖板 |
| 3028552-20 | 阀体 |
| 3028616-20 | 软管支架 |
| 3028684-20 | 手孔盖 |
| 3028854-20 | 隔套 |
| 3028868-20 | 内六角螺栓 |
| 3028967-20 | 带垫螺栓 |
| 3028994-20 | 补水管 |
| 3028997-20 | 中冷器芯 |
| 3029014-20 | 起动马达支架 |

康明斯发动机气门弹簧响，怎么回事？详情咨询康明斯刘忻，咨询电话：15106737327

气门弹簧响表现在发动机怠速时，可清楚的在气门罩盖处听到“ 喀哒喀哒 ”的响声，且有时带有嗡声，严重时汽车的加速性能下降，并伴有起动困难和个别缸工作不良的现象