蒂森F9门机电梯配件，蒂森F9S分体门机

产品名称	蒂森F9门机电梯配件，蒂森F9S分体门机
公司名称	中山市德百利电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:蒂森
公司地址	中山市五桂山桂南大道60号
联系电话	0760-88299120 13715665977

产品详情

中山市德百利电子科技有限公司专致于电路板维修，拥有資深的电子技术人员，对各类进口设备电路原理精通，更有丰富维修经验，可针对任何设备，任何电路板进行检测维修（包括：变频器、伺服器PLC、 人机介面各类控制器、电源及板卡等）不受行业限制，对元器件品牌型号参数及代换，了如指掌，在没有图纸的情况下，通过分析以器件为核心的单元电路，找到电路板故障，对经常损坏又贵又难买的板卡我们可以抄板、仿制并改良。对老化的系统可全面升级并代换，对庞大的生产线紧急发生的故障，我们可为客户提供现场抢修服务。

维修服务承诺：

1.未修好不收取任何费用

2.落实维修费用

3客户确认后进行维修

4.合同保障

5.保修期限(同等故障):保修三个月

主营产品：

一：伺服器维修、变频器维修、电梯配件、直流调速器维修、电路板维修、工控机维修、触摸屏维修、电源维修、人机介面各类控制器、医疗设备电路板、各类进口设备、仪器仪表、电子设备

二：中山市德百利电子科技有限公司专门维修蒂森克虏伯电梯配件变频器及电路板，承接维修蒂森电梯

疑难杂症，销售并回收蒂森配件，本公司为中山工厂提供维修服务。维修率高，时速快，费用低，质保3个月。维修范围有: 蒂森变频器：CPIK15M1 CPIK15 CPIK32 CPIK32M1 CPIK48 CPIK48M1 CPIK48M4 CPIK60M1 CPI26 CPI32 CPI40 CPI48 CPI60 API40 API60 API72；蒂森门机：F3门机 F5门机 F9门机；控制柜印板:MB2 MH MR MN MQ MZ MO MG MJ MC MS FP SR1 ME EM MV MZ1；控制柜印板：MC1 MQ1 MZ1 MW1 ESA MB2.1 TF MV6 MP MN3 FI FMC2 FC ME3 MNH MDl MFZ SM-01，SM-02 ，SM-03 ，SM-04板；其他控制印板: MS2 LMS1 MA1.1 MA1.XT2 MA1.XT1；控制柜印板:MC2 MH2 MN6 TFI MP MF3 MF4；控制柜印板:MC3 MH3 MM MG MN7 MB2.2；驱动控制印板:FSR FSR2 HDI HDI2 HSR HSR2 FDI FEI FPI GEI GPI REI GLI1 FCR2 RUT GDI GDI1 RMB KMB TMC TMI TMI2 TIA HZK；TEE控制印板:SM-01-BII SM-02 SM-03 SM-04 CTU2 V1.0 TCI TCM MC1 MC2 MC3 LS2 TEE MC2-S系列电子板