T8365镗鼓机是汽车正常行驶摆动现象解决方法

产品名称	T8365镗鼓机是汽车正常行驶摆动现象解决方法
公司名称	滕州市弘业重工机械厂
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:弘业重工 型号:T8365
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河东路1188号
联系电话	0632-5819008 15006721322

产品详情

广大车主朋友，你们有没有在良好的路面上高速行驶，重、空车时转向盘均摆动，重车时摆动严重，且车速越快，摆动越严重这种现象呢？

原因分析：一般是由于制动鼓与轮毂连接螺栓松动，轮毂轴承孔松旷以及制动鼓镗削偏离中心而使制动鼓厚度不一，产生不平衡量所致。因为，在高速行驶的情况下，车轮转速很快，驱动转向盘摆动的力矩主要来自于制动鼓与轮毂的旋转均匀度及其平衡量，在不平衡量的作用下，惯性与前倾角均产生驱动转向盘摆动的力矩。

滕州弘业重工是我公司生产的t8360镗鼓机是专门为镗刹车鼓而量身定做的汽保维修设备，本机床钢性好、切削速度快、功效高，结构合理，性能齐全，安全可靠，操作简单，维修方便，是一种理想的汽保设备。

一般集资依次镗削即可达到精度要求。可加工解放、东风、黄河、北京、斯太尔等系列汽车（货车、轿车）及拖拉机的制动鼓、蹄处、制动盘，若扩大使用范围，增加其它车型，可自制或定做相应的附件。

欢迎有需求的朋友选购弘业生产的t8360镗鼓机。

服务承诺：

·若有质量问题，15天包换、保修一年

·客户建档，质量跟踪服务

·免费维护。

·异地购机，全国联保

联系人：刘永

联系方式：15006721322　　0632-5819008

qq:429803678