GAB 佳安宝 32A 大功率 空调柜机 专用 漏电保护 装置

产品名称	GAB 佳安宝 32A 大功率 空调柜机 专用 漏电保护 装置
公司名称	苏州路美思电气有限公司
价格	180.00/只
规格参数	品牌:GAB佳安宝 型号:GFCI30L-32A 额定电流:32（A）
公司地址	苏州高新区浒关工业园
联系电话	0512-66166368 18915588220

产品详情

品牌	GAB 佳安宝	型号	GFCI30L-32A
额定电流	32（A）	环境温度	-5 ~60（℃）
壳体材质	阻燃PC	导电体材质	弹壳黄铜
产品认证	3C认证、UL认证		

220v 32a 接线式大功率柜机空调专用 漏电保护装置

（带中性线、相线漏电保护；防雷击；断路器等）

产品功能概述：

技术参数：

使用范围：

外型结构图：

接线方法：

接线图：

检测方法：

注意事项：

漏电保护6毫安才安全

1、漏电电流6毫安是技术上最小漏电电流。也是人体能够摆脱的安全电流临界值。

传统的漏电保护器

1、漏电电流30毫安，不是安全漏电电流。并且对儿童、心脏病患者、体弱者伤害更大，甚至会造成伤亡。 为什么漏开不能做6毫安呢？如果做6毫安的各用电端漏电电流叠加会导致频繁跳闸，所以一般的漏开保护标准为30毫安。

gab 佳安宝 漏电保护插座

1、带中性线、相线保护；传统漏电保护器只有相线保护，没有零线、地线保护。

2、最小漏电电流6毫安
动作时间0.025秒；传统漏电保护器是30毫安，传统动作时间为0.1秒，国家标准是0.25秒。

3、断路器功能；短路保护功能

4、防浪涌功能；传统的漏电保护器没有这个功能

5、开关功能；开关寿命30000次，国家标准6000次。

6、反接线错误功能；传统漏电保护器没有，防止非专业人士误接线带来保护失效

7、末端安装使用更方便；传统的漏电保护器是安装在分支线路出口处，终端故障会导致整个支路断电，故障位置难以及时解决排除。带来极大不便。

8、辅助保护接口；可与支路中的其它电气、插座提供保护。

9、产品自保功能；产品内部温度达到120°以后会自动脱扣，避免了电器火灾。