双色管质量好不_常州双色管_东莞明眸诚信经营多图

产品名称	双色管质量好不_常州双色管_东莞明眸诚信经营多图
公司名称	东莞市明眸照明科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:东莞明眸 型号:GZ1593
公司地址	东莞市东城区下桥银桥街16号
联系电话	13925858743

产品详情

东莞市明眸照明科技有限公司

固态封装，属于冷光源类型。所以它很方便运输和安装，可以被装置在任何微型和封闭的设备中，不怕振动，主要考虑的就是散热。

LED灯具技术正日新月异的在进步，它的发光效率正在取得惊人的突破，价格也在不断的降低。一个白光LED灯具进入家庭的时代正在迅速到来。

LED半塑管

LED早期应用得比较多的是全塑管，因为LED采用的是非隔离式电源，采用全塑管的话可以避免触电的问题。但是由于LED里面采用的是直径是5的草帽管LED，热量全被封死在草帽管内根本无法散出去，再加上草帽管的寿命不长只有2000小时那样就坏了，于是散热便成了LED很大的一个问题。

如果采用的是半塑管散热问题就得到了很好的解决，半塑管就是一般是PC一半是铝合金。在LED需要透光的那一半采用PC塑料而不需要透光的那一半采用铝合金。将电源放在铝合金的那一半热量便得到了很好的解决。

东莞市明眸照明科技有限公司位于风景优美交通便利的东莞市南城区，公司主要经营PC灯罩; 全塑胶管; 一体休外壳; 横插灯; 透明罩; 条纹罩; 扩散罩; 双色管; 内插铝全塑胶管; 旋转灯头; 加长电源灯头; 台阶灯头; 无影灯; 铝塑管; 铝合金等，产品规格齐全且各安规检测均已通过客户测试。公司一直以高品质、合理的价格、良好的服务为理念，努力为客户提供更多更好的产品，欢迎新老客服前来咨询!下方图片也有联系方式哦，期待您的来电！！

防止LED灯损坏

LED之所以有很长的寿命，也只是相对于在比较适合的工作环境，而造成LED灯饰损坏的主要有两种成因：一是过电冲击，就是LED上施加的电流超过该LED技术数据手册中的大额定电流，包括过压引起的过电冲击;另一种是过热损伤。可是我们在现实中该怎么防止LED灯饰被损坏呢？

首先，防止电冲击，防止发生瞬态过电流。一般发生电冲击的都是由于极大的瞬态过电流引起，其造成的直接后果就是导致靠近焊接线的其他部分损坏，例如密封材料。

其次，做好散热系统，如今国内对于LED散热系统的相关技术还不是很成熟，而过大的热量会直接导致LED灯饰内部器件损坏，从而导致LED灯饰失效。