上海松江汽车零件换档手柄激光LOGO

产品名称	上海松江汽车零件换档手柄激光LOGO
公司名称	上海言墨广告有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:言墨广告 型号:ym-1
公司地址	上海市 松江区 九亭镇 易富路1438号
联系电话	021-67627662

产品详情

掉挡往往是在车辆重负荷、路面颠簸，或是突然减速时发生，严重时在正常行驶时也会发生。掉挡的主要原因一般是挡位锁弹簧软、挡位锁销磨损，换挡拨叉滑块磨损使其与滑套间隙过大，挂挡时不能到位，即啮合齿没有全齿接合，啮合齿偏磨造成齿面倾斜等都会造成掉挡故障。此时需拆检变速箱，更换磨损超差的零件。变速杆系调整不当，使某一挡位挂不到位也会发生掉挡故障。

ZFS6-120??ZFS6-120??

??

??X?Y??????????????????????????????????????