多功能元宝折叠机，河北新型元宝折叠机，元宝折叠机

产品名称	多功能元宝折叠机，河北新型元宝折叠机，元宝折叠机
公司名称	河北邢台任县鸿联机械制造厂
价格	22500.00/台
规格参数	品牌:鸿联 型号:yt 16:9
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇工业区
联系电话	15132951623

产品详情

任县鸿联机械厂，多功能元宝折叠机，元宝机的出现极大地提高了人们折叠元宝的效率，解放了人们的双手，方便了人们的生活，但是元宝机在生产的过程中也是需要严格的按照规范来操作，否则可能会出现安全隐患，但是，在很多的时候，我们往往会因为贪图方便而忽视了安全操作，下面我们就来看一下有哪些容易忽视的安全问题。

1、刹车设备。很多厂家为了省钱，选用电路刹车原理，即通过上、下限位传感器堵截切刀电机供电的方法刹车，这种设备在俄然停电、插座松动、传感器失灵等状况下，也许形成“ 溜刀 ”等极度风险的状况。为了根绝这方面的状况发作，必需选用带有机械刹车设备的电机组件，这样不管发作啥电路毛病，电机都是抱死的，防止意外发作。

2、双按纽操作原理。这需求两个按纽一起被按下，不然切刀电机不会动作，这能够确保单人操作的肯定安全。

3、在实际使用过程中，通常两人合作操作，这样，状况就变得很风险，这就需求切纸机装备前、后安全罩。当安全罩被翻开时，电机不会动作，确保安全。

4、替换刀片时，运用托刀架，确保刀片刃口被关闭，既确保人的安全，也确保刃口不被损坏。卸下的刀片千万不能随意放置，防止伤及到人