厂家直销 h62黄铜带 拉伸（软态）0.2mm

产品名称	厂家直销 h62黄铜带 拉伸（软态）0.2mm
公司名称	深圳市鑫飞金属材料有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	品牌:鑫飞 型号:H62
公司地址	深圳市宝安区松岗街道居乐路7号（注册地址）
联系电话	0755-83343046 18948335210

产品详情

铜合金分类

⑴纯铜：纯铜常被称作紫铜。它具有良好的导电性、导热性和耐蚀性。纯铜用字母+T}}(铜）表示，如Tl, T2,T3等。氧的含量极低，不大于0. O1%的纯铜称为无氧铜，用TU（铜无）表示，如TU1、TU2等。

⑵黄铜：以锌为主要合金元素的铜合金称为黄铜。黄铜用+H；（黄）表示如H80、H70,H68等。

⑶青铜：以前把铜与锡的合金称作青铜，现在则把除了黄铜以外的铜合金称作青铜。常用的有锡青铜、铝青铜和敏青铜等。青铜用“ Q， ’（青）表示。

铜的特性

1）铜有优异的物理化学性能；

2）纯铜导电性、导热性极佳，许多铜合金的导电、导热性也很好；

3）铜及铜合金对大气和水的抗腐蚀能力也很高；

4）铜是抗磁性物质；

5）有良好的加工性能；

6）铜及某些铜合金塑性很好，容易冷、热成型；

7）铸造铜合金有很好的铸造性能，有某些特殊的机械性能。

铜及铜合金的焊接特点：

1）难熔合及易变形。

2）容易产生热裂纹

3）容易产生气孔。

铜及铜合金焊接主要采用气焊、惰性气体保护焊、埋弧焊、钎焊等方法。

铜及铜合金导热性能好，所以焊接前一般应预热，并采用大线能量焊接。钨极氢弧焊采用直流正接。气焊时，紫铜采用中性焰或弱碳化焰，黄铜则采用弱氧化焰，以防止锌的蒸发。