A572GR50材质美标H型钢,W14*10*68截面特性表

产品名称	A572GR50材质美标H型钢,W14*10*68截面特性表
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4850.00/吨
规格参数	规格:W系列 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:ASTM A6
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层（注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、美标H型钢MIDAS测定给出了宏观夹杂物的数量和分布。对于高级扁平材，如DW超低碳钢和IF钢等，在不考虑铸坯内夹杂物类型、形态、尺寸和位置时，这个系统是有效的。夹杂物带只在铸坯离开垂直区后才形成，夹杂物聚集在一起，有清晰的轮廓。气体保护系统用在了连铸机上，可将二次氧化降到或完全消除。今天我们使用大型中间包，因为其钢水存留时间长，夹杂物有足够的时间上浮分离。对钢水内夹杂物的频谱研究表明，尤其是在中间包和结晶器内，已除掉了较大的夹杂物。
美标H型钢执行标准：ASTM标准，ASME标准 美标H型钢材质有：A36/A572GR50/A992等
二、美标H型钢截面特性表 三、美标H型钢W14*10*68盐水淬火以盐类的水溶液作为冷却介质的淬火冷却。建筑型钢是采用镀锌钢板经辊压冷弯成型，其截面成V型、U型、梯形或类似这几种形状的波形。主要用作楼承板，也可被选为其他用途。其优点是施工方便、快捷、节约钢筋，可做钢模板，具有造价低、强度高等优点。建筑型钢含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。我们通常将其与铁合称为建筑型钢为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%。建筑型钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。其它成分是为了使钢材性能有所区别。 四、美标H型钢的规格型号表

W4*W4*13	W21*6.5*44	W14*5*22	W30*15*391
W5*W5*16	W21*6.5*50	W14*5*26	W33*11.5*118
W5*W5*19	W21*6.5*57	W14*6.75*30	W33*11.5*130
W6*W4*8.5	W21*8.25*48	W14*6.75*34	W33*11.5*141
W6*W4*9	W21*8.25*55	W14*6.75*38	W33*11.5*152
W6*W4*12	W21*8.25*62	W14*8*43	W33*11.5*169
W6*W4*16	W21*8.25*68	W14*8*48	W33*15.5*201
W6*W6*15	W21*8.25*73	W14*8*53	W33*15.5*221

W6*W6*20
W6*W6*25
W8*W4*10
W8*W4*13
W8*W4*15
W8*W5.25*14
W8*W5.25*18
W8*W5.25*21
W8*W6.5*24
W8*W6.5*28
W8*W8*31
W8*W8*35
W8*W8*40
W8*W8*48
W8*W8*58
W8*W8*67
W10*4*12
W10*4*15
W10*4*17
W10*4*19
W10*5.75*22
W10*5.75*26
W10*5.75*30
W10*8*33
W10*8*39
W10*8*45
W10*10*49
W21*8.25*83
W21*8.25*93
W21*12*101
W21*12*111
W21*12*122
W21*12*132
W21*12*147
W21*12*166
W21*12*182
W21*12*201
W24*7*55
W24*7*62
W24*9*68
W24*9*76
W24*9*84
W24*9*94
W24*9*103
W24*12.75*104
W24*12.75*117
W24*12.75*131
W24*12.75*146
W24*12.75*162
W24*12.75*176
W24*12.75*192
W24*12.75*207
W24*12.75*229
W24*12.75*250
W14*10*61
W14*10*68
W14*10*74
W14*10*82
W14*14.5*90
W14*14.5*99
W14*14.5*109
W14*14.5*120
W14*14.5*132
W14*16*145
W14*16*159
W14*16*176
W14*16*193
W14*16*211
W14*16*233
W14*16*257
W14*16*283
W14*16*311
W14*16*342
W14*16*370
W14*16*398
W14*16*426
W14*16*455
W14*16*500
W14*16*550
W14*16*605
W14*16*665
W33*15.5*241
W33*15.5*263
W33*15.5*291
W33*15.5*318
W33*15.5*354
W33*15.5*387
W36*12*135
W36*12*150
W36*12*160
W36*12*170
W36*12*182
W36*12*194
W36*12*210
W36*12*232
W36*12*256
W36*12*286
W36*12*318
W36*12*350
W36*12*387
W36*16.5*231
W36*16.5*247
W36*16.5*262
W36*16.5*282
W36*16.5*302
W36*16.5*330
W36*16.5*361
W36*16.5*395

W10*10*54
W10*10*60
W10*10*68
W10*10*77
W10*10*88
W10*10*100
W10*10*112
W12*4*14
W12*4*16
W12*4*19
W12*4*22
W12*6.5*26
W12*6.5*30
W12*6.5*35
W12*8*40
W12*8*45
W12*8*50
W12*10*53
W12*10*58
W12*12*65
W12*12*72
W12*12*79
W12*12*87
W12*12*96
W12*12*106
W12*12*120
W12*12*136
W12*12*152
W24*12.75*279
W24*12.75*306
W24*12.75*335
W24*12.75*370
W27*10*84
W27*10*94
W27*10*102
W27*10*114
W27*10*129
W27*14*146
W27*14*161
W27*14*178
W27*14*194
W27*14*217
W27*14*235
W27*14*258
W27*14*281
W27*14*307
W27*14*336
W27*14*368
W27*14*539
W30*10.5*90
W30*10.5*99
W30*10.5*108
W30*10.5*116
W30*10.5*124
W30*10.5*132
W30*10.5*148
W14*16*730
W14*16*808
W14*16*873
W16*5.5*26
W16*5.5*31
W16*7*36
W16*7*40
W16*7*45
W16*7*50
W16*7*57
W16*10.25*67
W16*10.25*77
W16*10.25*89
W16*10.25*100
W18*6*35
W18*6*40
W18*6*46
W18*7.5*50
W18*7.5*55
W18*7.5*60
W18*7.5*65
W18*7.5*71
W18*11*76
W18*11*86
W18*11*97
W18*11*106
W18*11*119
W18*11*130
W36*16.5*441
W36*16.5*487
W36*16.5*529
W36*16.5*652
W36*16.5*723
W36*16.5*802
W36*16.5*853
W36*16.5*925
W40*12*149
W40*12*167
W40*12*183
W40*12*211
W40*12*235
W40*12*264
W40*12*278
W40*12*294
W40*12*327
W40*12*331
W40*12*392
W40*16*199
W40*16*215
W40*16*249
W40*16*277
W40*16*297
W40*16*324
W40*16*362
W40*16*372
W40*16*397

W12*12*170	W30*15*173	W18*11*143	W40*16*431
W12*12*190	W30*15*191	W18*11*158	W40*16*503
W12*12*210	W30*15*211	W18*11*175	W40*16*593
W12*12*230	W30*15*235	W18*11*192	W40*16*655
W12*12*252	W30*15*261	W18*11*211	W44*16*230
W12*12*279	W30*15*292	W18*11*234	W44*16*262
W12*12*305	W30*15*326	W18*11*258	W44*16*290
W12*12*336	W30*15*357	W18*11*283	W44*16*335
		W18*11*311	W44*16*368
			W44*16*408

冶金矿产： 二是晶间腐蚀，这种腐蚀危险性很大，不锈钢炉壳在焊接时应特别注意预防焊接过程中出现晶间腐蚀。三是点腐蚀，阻止水和氧与金属接触就可以尽可能避免点腐蚀。四是应力腐蚀与腐蚀疲劳，它们是应力与介质两种因素共同作用下所产生的破坏形式，破坏一般是穿过晶粒的。就环境的影响来说，其主要包括：相对湿度的影响，钢的临界相对湿度约为70%；温度的影响，当相对湿度达到临界值时，温度的影响明显加剧，温度升高10℃，锈蚀速度提高2倍；大气其他物质的影响，大气中含有盐雾、、硫化氢和灰尘时，会加速腐蚀。