良明印刷机电路板维修

产品名称	良明印刷机电路板维修
公司名称	深圳市远大辉电子科技开发部
价格	1150.00/块
规格参数	品牌:良明
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道西门吓路62号
联系电话	0755-28851958 18126030986

产品详情

良明印刷机电路板维修，维修价格低，维修速度快，维修成功率高。良明印刷机电路板维修良明印刷机电路板维修， 逆变模块IPM、IGBT故障，主要原因为输出对地短路、变频器至电机的电缆线过长(超过)、逆变模块或其保护电路故障，现场处理时先拆去电机线,测量变频器逆变模块，观察输出是否存在短路，同时检查电机是否对地短路及电机线是否超过允许范围，如上述均正常,则可能为变频器内部IGBT模块驱动或保护电路异常。具体解决办法有：一是尽量缩短控制回路的配线距离，并使其与主线路分离;二是变频器接地端子应按规定进行，不能同电焊、大功率动力设备接地混用;三是变频器输入安装噪声滤波器，避免由电源线引入干扰。

良明印刷机电路板维修流程与保修售后服务：

1.??

2.??

3.??????????????????????????