等径三通厂家现货供应

产品名称	等径三通厂家现货供应
公司名称	沧州恒运管道装备制造有限公司
价格	85.00/个
规格参数	品牌:恒运 型号:325
公司地址	盐山县盐山镇刘红庙村
联系电话	13315743211

产品详情

专业从事钢制对焊管件、锻制管件及钢制法兰的生产与销售，主要产品均采用碳素钢、奥氏体不锈钢及合金钢等国内外优质管材生产弯头、三通（四通）、同（偏）心无缝管、大小头、弯管、管帽、法兰、锻制承插焊和螺纹系列等高、中、低压工业用管件。所有产品均采用中国GB/T、JB、SH、HG，美国标准ASME（ANSI）、德国标准DIN、日本标准JIS等标准生产，同时还可根据客户要求特制各种异难、非标、特厚壁系列管道连接件。

联系人：刘经理 13315743211

1、明确不锈钢三通裂缝的类型

根据裂缝发生的部位（焊缝金属、热影响区、熔合区）和方位、尺寸、不锈钢三通质量、发生时间等。弄清楚裂缝属于附表（原因和防止措施表）中哪一种（如果能够得到裂缝部分的切片试样最为理想）。

2、查明不锈钢三通裂缝的原因

就下列情况判断裂缝的原因。

不锈钢三通原材料质量（化学成分、热处理、加工历史、板厚、机械性能）；

热影响区（硬度、组织、V形缺口却贝冲击值vE）（焊接条件）；

焊缝金属（化学成分、组织、V形缺口却贝冲击值vE）（焊接材料、焊接方法）；

接头形状（对接、T形接头、角接、板厚、焊道数、宏观断面）；

焊接条件（热输入量、预热、后热、焊接方法）；

拘束条件（拉伸拘束，弯曲拘束——对角变形、残余应力）；

不锈钢三通有无消除应力、退火及其条件；使用条件和环境。

3、确定防止不锈钢三通裂缝的措施

关于各种裂缝产生的原因和防止措施可参看正文。常见的原因是；

①氢过多（低氢型焊条以及接头的潮气、霜、油脂，焊剂等干燥不充分）；

②预热不足（或者不锈钢三通质量不好——较少）；

③角变形抑制不够。