成都标致408变速箱维修

产品名称	成都标致408变速箱维修
公司名称	成都花都全球汽车服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都蛟龙工业港双流园区滨江大道17座（555号）（注册地址）
联系电话	13550005955

产品详情

法系汽车的两大公司三大品牌，过去主要装载的就是这款AL4-4AT手自一体变速箱，近年来加强了和日本爱信在6AT变速箱方面的合作。

这款AL4-4AT变速箱是法系车的标志之一，因为两家公司都大量使用这款变速箱，目前逐渐开始装载6AT变速箱了，但有些车型还是继续装载4AT变速箱。AL4-4AT变速箱年份久远、车辆众多，加上法系车的一些小毛病，这款变速箱的总体表现不太理想，目前也进入了问题的高发期。

标志/雪铁龙车4AT变速箱常见问题/故障原因

故障现象1：换挡冲击，1升2常见常见。

故障原因：压力电磁阀调节故障，更换压力电磁阀;

故障现象2：换挡打滑、发动机空转、加油不走、无法高速行驶;

故障原因：压力电磁阀故障，离合器密封件老化，离合器烧毁;

故障现象3：D挡松开刹车后车辆不动，加大油门强烈冲击后才走车(高温季节常见故障)。

故障原因：E1和E2离合器密封环泄露，更换改良环;阀体故障;

故障现象4：高速行驶中突然强制降到3挡，提醒变速箱故障报警;

故障原因：主压力电磁阀故障，变速箱油高温故障;

变速箱换油量

变速箱总油量：6L

成都花都全球汽车服务有限公司是一家专门从事成都变速箱专业维修,成都自动变速箱保养和四川自动变速箱检测的公司,如有需要,欢迎前来咨询