成都保时捷卡宴六速手自一体变速箱常见故障

产品名称	成都保时捷卡宴六速手自一体变速箱常见故障
公司名称	成都花都全球汽车服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:花都全球汽车 联系电话:028-85017660
公司地址	成都蛟龙工业港双流园区滨江大道17座（555号）（注册地址）
联系电话	13550005955

产品详情

保时捷卡宴六速手自一体变速箱常见故障：

1.换挡冲击，升档降挡都冲击；

故障出现里程：10万公里后；

故障原因：变速箱油没按要求更换、性能下降；阀体内部磨损；

2.加速过程中车辆耸动

故障出现里程：10万公里左右

故障原因：变扭器性能下降

3.挂挡不走车、前进挡或倒挡都可能出现

故障出现里程：10万公里以后

故障原因：变速箱阀体柱塞磨损油压过低，更换改进柱塞解决。

4.变速箱漏油/渗油

故障出现里程：15万公里后

故障原因：有关密封件老化失效

解决方案：更换相关密封件

温馨提示：若您的爱车出现以上故障，或者其他故障，请咨询花都全球变速箱技术，我们会为您一一解答，给您最好的建议和解决方法。

我的车修好要多久？多少钱？怎么修？

花都全球,18专业维修变速箱,原厂品质：

1、一站专业解决汽车自动变速箱配件和供应维修问题

2、精准匹配座驾车型 原装品质 一次性更换成功率高达99.9%

3、专业检测故障 专项方案攻破 一步到位彻底解决变扭器问题

4、全程技术支持金牌服务体系护航

修理前免费服务项目：

1、免费检测故障

2、免费电话咨询

3、免费提供技术解答

4、免费测试/试车

修理后免费服务项目：

1、免工时费更换变速箱以外附件(小零件)

2、免工时费换波箱油

3、保修期内出现问题，给客户索赔工时、零件、油品

4、免费保养

变速箱维修电话：手机：13550005955 座机：028-85017660