吹气风机-全风正品CX-125锅炉送风中压风机

产品名称	吹气风机-全风正品CX-125锅炉送风中压风机
公司名称	江苏升鸿大风机械设备有限公司
价格	1890.00/台
规格参数	功率:2.2KW 风量:30/35m3/min 口径:5寸
公司地址	昆山市昆山开发区，东城大道9号5-11
联系电话	13645584766

产品详情

全风中压鼓风机 全风透浦式鼓风机机壳为铸铝压铸成型，品质相比于浇铸模硬度和外观更加卓越，中压鼓风机驱动马达采用国内马达龙头紫光马达，性能可以和进口媲美，价格却只相当于进口的1/2或者更低，【包邮-库存多-发货速度快-质量保证】

小型重量轻高风压 ◆前顷式叶片设计，体积小、质量轻且较有高压力之产生。低噪音 ◆新设计，能消除切风时产生之高频及特殊之消音材质，大幅降低噪音比。低震动 ◆叶片均经过电脑平衡校正与高精密的机械加工，使震动降到最低。

CX-125风机性能特点：全风高压鼓风机可随时安装 全风中压鼓风机 全风透浦式鼓风机

CX-125-2.2kw全风隔热鼓风机使用和保养：

1，全风鼓风机应放置在较平稳的地方，周围环境应清洁、干燥、通风。2，全风鼓风机叶轮旋转方向必须与风扇罩壳上所标箭头方向一致。3，全风鼓风机工作时，应避免风机的进风口和出风口出现完全封死现象，以免使风机产生过大的热量和电动机超电流引起风机损坏。4，全风鼓风机除电机转子两只轴承外，其它部位没有直接接触摩擦。本风机轴承安装方式主要分二类。类气泵端的轴承安装在电机机座和叶轮中间的泵体内，这类风机平时不需要加润滑脂。第二类风机端的轴承是安装在泵盖中间，此类风机端的轴承应定期加润滑脂（7018高速润滑脂）。每月一次，对于三班连续工作的风机应当增加加油次数。此类风机电机风扇端的轴承维护保养按类风机。5，
进出气两端的过滤网和消音器应根据情况适时清洗，以免堵塞影响使用。6，
进出气口外联接必须采用软管联接（如橡胶管、塑料弹簧管）。7， 轴承的更换：更换轴承必须由熟悉修理工作的人进行操作。先拧松泵盖上的螺钉，然后按图示顺序逐一拆卸零件，拆下的零件应经过清洗，然后按反顺序装配。拆卸时，不能硬撬叶轮，应用专用拉马拉出，同时不要遗漏调节垫片，以免影响出厂时已调节器好的间隙。8， 严禁固体、液体及有腐蚀气体进入泵体。