除尘布袋厂家A除尘布袋价格A除尘布袋批发直销

产品名称	除尘布袋厂家A除尘布袋价格A除尘布袋批发直销
公司名称	河北午阳环保设备有限公司
价格	55.00/条
规格参数	品牌:午阳环保 型号:133*2500 产地:泊头市交河镇
公司地址	河北省沧州市泊头交河开发区
联系电话	0317-8388882 15075705105

产品详情

除尘布袋厂家A除尘布袋价格A除尘布袋批发直销

午阳环保自成立以来专注于环保除尘行业的发展，在布袋除尘器用除尘配件方面的设计、加工、选型方面有着丰富的经验，其中在布袋除尘器中除尘布袋的制作、选型时尤为重要的，除尘布袋关系着布袋除尘器的净化效率及zui终的成本核算。

除尘布袋生产厂家@除尘布袋频繁更换的原因除尘布袋的制作标准

在除尘器布袋的生产加工过程中,要有严格的生产工艺,工艺员要做到生产工艺先行,换品种要先做工艺试验,然后做出合理的生产工艺设计,投产后还要进行产品跟踪。换规格也要做到先做工艺试验,检测合格方可批量生产。

除尘布袋的纵向缝线必须牢固,平直且不得少于三条;

除尘布袋袋口的环状缝线必须牢固且不得少于二条;

除尘布袋防瘪环的环状缝线必须牢固且每边不得少于二条;

除尘布袋袋底的环状缝线允许单线,但必须缝制二圈以上;

除尘布袋下料长度尺寸偏差为±10mm，除尘布袋的周边缝制针码要均匀，袋纵向针码不得小于15针/10cm，横向针码不少于12针/10cm;缝制好的布袋不得有漏洞，损伤缺陷;直径大于200mm，长度大于5000mm的布袋应做拉伸试验，其伸长量应符合要求。

除尘布袋在使用过程中出现频繁更换的原因除尘布袋厂家A除尘布袋价格A除尘布袋批发直销

一、烧毁：造成除尘器布袋的烧毁的原因，主要是除尘布袋表面的初始层厚度不够，烟气的温度过高所至。如果除尘器长期处理的烟气温度超过布袋的工作条件，容易使除尘布袋硬化收缩或融化产生破洞。如果初始层厚度不够，烟气中的火星流入、或粉尘发热，也可能使除尘布袋烧出孔洞。造成除尘布袋烧毁主要体现在在线新更换的除尘布袋上。由于在线更换后未进行预涂灰，高温烟气携带火星直接触布袋，易使除尘布袋受到烧损。防止烧毁措施：确保除尘布袋表面的初始层厚度。保证排烟温度不超温（＃3、＃4炉的控制标准不高于180℃）。

二、磨损：磨损除尘布袋主要发生在除尘器中间部位，在单个除尘布袋上主要发生在布袋距出口1米范围内。其主要原因为烟气分布不均，在单室中间部位流速过高，在单个除尘布袋上靠出口处的过滤气速过高，致使粉尘冲击、磨损布袋，也使除尘布袋的织物纤维张力受损，容易局部布袋穿孔、使用周期过短。针对经常磨损部位的除尘布袋更换成耐磨损的布袋。

三、除尘布袋间的距离过小、龙骨弯曲等容易造成布袋间的磨损。布袋与龙骨的直径相差关系，太小时清洗效果不佳，将造成减短清洗周期和提高喷吹空气的压力，太大时布袋与龙骨的摩擦，会加速磨损。对某些滤布随温度变化较大、而且有伸长的特性，需特别注意。

四、龙骨焊接处有破洞或毛刺时，或因腐蚀产生的粗糙的表面，亦会加速布袋的磨损。布袋与多孔板密封不严，会造成布袋顶端反褶处磨损。

五、文氏管或脉冲管相对布袋对齐不正，容易使喷吹管喷出气流直接冲刷布袋上段产生磨损。布袋清洗太频繁，会加速布袋的磨损。

六、过高的过滤气速，会使初始粉尘层破碎，以及粉尘冲击布袋而造成过度磨损，如果此时清洗布袋次数过高极易导致布袋的织物松散，加速布袋的磨损。烟气中含尘超过设计标准，也会使布袋加速磨损。小灰斗积灰过多，致使烟气室中烟气含尘过大会加速布袋的磨损。

除尘布袋更换频繁的解决措施

除尘布袋在生产过程中，对除尘布袋的薄弱部位进行加厚；布袋在安装过程中，对距离过小、龙骨弯曲的布袋进行调整更换；除尘布袋与龙骨配合要合适（＋10～20㎜），且长度应该一致；龙骨在使用应严格检查，破损的龙骨严禁使用；除尘布袋与花孔板密封应检查严密不漏；文氏管与脉冲管对中正确。在运行过程中，要防止过滤速度过高、布袋的清洗周期过短、喷吹压缩空气的压力过高的因素。在设定除尘器脉冲清洗的周期时，以能保证除尘器工作在稳定的压力下、设定的脉冲清洗周期时间最长为好，脉冲清洗时间以能保证初始粉尘不脱落，设定的时间清洗最短为好，如果初不始粉尘层足，可以采用延长清洗周期补赏，如果使用压差控制，可以提高除尘器的进出口压力设定的稳定性。

除尘布袋厂家A除尘布袋价格A除尘布袋批发直销更多详情咨询：河北午阳环保设备有限公司
电话：15075705105 网址：www.hbwyhb.com 我公司常年生产除尘布袋、高温除尘布袋、氟美斯除尘布袋、钢厂用除尘布袋、覆膜针刺毡除尘布袋、防静电除尘布袋，我公司资质齐全，实体厂家批发直销。