西门子CU320报230004过温度维修

产品名称	西门子CU320报230004过温度维修
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	西门子:控制单元维修 CU320:驱动单元维修 德国:伺服系统维修
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子CU320报230004过温度维修，西门子S120数控系统CU320温度报警维修，西门子CU320-2DP报故障温度报警维修，西门子控制器CU320报230004过温度维修，德国西门子系统维修公司，配件齐全，各种故障当天修复，欢迎送检现场维修。

西门子CU320报230004过温度维修，开关电源有时不工作！ 操作控制面板PMU液晶显示屏显示“ E ”,检查处理：用数字万用表测底板N2、N3集成块各脚电压，N3的1脚N2的8脚电压都偏低，测V28三极管的基极偏置电阻4.7kΩ已变值为150kΩ,更换新贴片电阻，测N2、N3各脚电压正常,因V28基极偏置电阻变值，V28三极管截，造成N2、N3集成块不能正常工作。机器运行较差，机器内部灰尘堆积严重，造成功率模块散热不良而损坏,由于该台机器使用年限较长，决定对它进行除尘及更换老化器件的，以其使用寿命。器件更换后，给变频器通电，上电一瞬间，只听、“ 砰 ”的一声响动，并伴随飞出许多碎屑，断开电源，发现C14电解电容炸裂，此刻想到的是有可能电容装反，于是根据其标识再装一次，再次上电，电容又一次炸裂。

西门子CU320报230004过温度维修，其他故障维修包括：西门子S120报警380500故障维修，西门子6SL3120伺服驱动器维修，西门子6SL3130电源维修，西门子6SL3121伺服模块维修，西门子802D数控系统驱动器维修，西门子802DSL控制器模块维修，接地故障维修，RDY灯闪烁维修，F30021故障维修，F23004故障维修，F07800故障维修，过流维修，欠压维修，F30897故障维修，F30005故障维修，F07930代码维修，F07801故障维修，25201故障维修，F30027故障维修，模块短路维修，跳闸维修，灯不亮维修，输出电压低维修，风扇报警维修，温度故障维修，电路板坏维修等等。

西门子CU320报230004过温度维修流程：

第一步：首先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。

第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。

第三步：对机器进行全面的清洁，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。

第四步：根据被损坏器件的位置，找出损坏器件的原因，以免下次类似故障出现。

第五步：出具详细检测报告与维修报价，甲方确认报价后进行维修。

第六步：修复后对设备进行负载实验，正常运行通知甲方，款到发货

西门子CU320报230004过温度维修型号：

6SL3120-1TE13-0AA3　6SL3120-1TE13-0AB0

6SL3120-1TE15-0AA3　6SL3120-1TE15-0AB0

6SL3120-1TE21-0AA3　6SL3120-1TE21-0AB0

6SL3120-1TE21-8AA3　6SL3120-1TE21-8AB0

6SL3120-1TE23-0AA3　6SL3120-1TE23-0AB0

6SL3120-1TE24-5AA3　6SL3120-1TE24-5AB0

6SL3120-1TE26-0AA3　6SL3120-1TE26-0AB0

6SL3120-1TE28-5AA3　6SL3120-1TE28-5AB0

6SL3120-1TE31-3AA3　6SL3120-1TE31-3AB0

6SL3120-1TE32-0AA3　6SL3120-1TE32-0AB0

6SL3120-2TE13-0AA3　6SL3120-2TE13-0AB0

6SL3120-2TE13-0AA4　6SL3120-2TE15-0AA4

6SL3120-2TE15-0AA3　6SL3120-2TE15-0AB0

6SL3120-2TE21-0AA3　6SL3120-2TE21-0AB0

6SL3120-2TE21-8AA3　6SL3120-2TE21-8AB0

6SL3120-2TE21-0AA4