常州三菱MDS-R-V伺服驱动器维修中心

产品名称	常州三菱MDS-R-V伺服驱动器维修中心
公司名称	常州市欣晨自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区周线巷24号
联系电话	13641506696 18661137355

产品详情

常州三菱MDS-R-V伺服驱动器维修中心,常州三菱驱动器维修中心 常州欣晨自动化技术有限公司，拥有高素质的技术维修团队，拥有各种测试检测设备和风机维修平台。维修的设备有变频器、控制器、驱动器、软启动器、各种滑环、电源开关、模块PLC、变频变流器、UPS电源、比例阀、电路板及各种卡键、MOXA以太网交换机维修。

公司主要维修品牌：LG、Lust路斯特、三菱、维斯塔斯、米塔，穆格，鲁斯特，菲尼克斯，巴赫曼，倍福，GE，SSB，ABB、科孚德（阿尔斯通）、艾默生、瓦萨伟肯等。对于E500系列变频器此故障主要是由于风扇的损坏而引起的 按|PMCDGN|→|STATUS|进入信号状态显示屏幕,查找为"1"的信息显示请求位(A）时,查得A10.5为"1"，于是,进入梯形图程序显示屏幕|PMCLAD|,查找A10.5置位为"1"的梯形图回路,发现其置位条件中使用了一个保持继电器的K9.1常闭点,此时状态为"0"，查阅机床维修说明书,K9.1的含义是:置"1"为托盘底座检测无效