机床系统黑屏及启动开关失灵故障

产品名称	机床系统黑屏及启动开关失灵故障
公司名称	上海枫逸电气自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区浦江镇联航路1188号9号楼4层G3
联系电话	15954268890

产品详情

数控机床电气故障中弱电故障部分主要有ＣＮＣ装置、ＰＭＣ控制器、ＣＲＴ显示器以及伺服单元、输入／输出装置等电子电路。若出现机床系统黑屏及启动开关失灵故障，可按以下方法排除故障：

若数控机床按下启动按钮后，系统不启动，首先应该检查数控机床总开关是否打开；其次，观察电气柜中电源盒的指示灯是否亮了，以此来判断电源盒是否有２２０Ｖ电源电压的输入。

若指示灯不亮，检查电源盒是否有２２０Ｖ电源，若有２２０Ｖ电源，指示灯不亮或没有２４Ｖ电源输出，则为电源盒损坏。若有２４Ｖ
电源，检查系统后面是否有２４Ｖ电源，若没有，则需检查电缆线是否断路。需注意，２４Ｖ
电源短路，是电压达不到２４Ｖ，也有可能使系统不启动，这就需检查其他２４Ｖ
电源是否短路；还有电路中，若有一路断路或开关损坏，也可导致系统不启动，若系统后面有２４Ｖ电源，电路图检查也没故障，则有可能是系统坏了，需更换数控系统。

上海枫逸电气自动化有限公司专业维修各种PLC模块、PC工控机、通讯处理器、TP/OP/MP系列面板、触摸屏、运动控制器、各类工业电源的维修服务等；公司配备了先进的测试设备和测试仪器：芯片测试仪、BGA芯片焊接台、短路跟踪仪、存储示波器、双跟踪示波
器、高低频发生器、函数发生器、编程器、单片机仿真器等，保障维修率与及时率，欢迎咨询洽谈！！