西门子TP270开机后黑屏故障

产品名称	西门子TP270开机后黑屏故障
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子TP270开机后黑屏故障

我公司是国内较早从事工控设备维修单位，是德国SIEMENS西门子专业维修单位，目前拥有专业的维修工程师和先进的维修设备，具有丰富的维修技术和经验。我们一直专注维修技术的研究,保证不二次损坏机器，不收取任何检测费用,维修西门子就找专修西门子公司！

西门子触摸屏上电白屏维修表面声波触摸屏一个特点是抗暴，因为表面声波触摸屏的工作面是一层看不见、打不坏的声波能量，触摸屏的基层玻璃没有任何夹层和结构应力（表面声波触摸屏可以发展到直接做在CRT表面从而没有任何"屏幕"），因此非常抗暴力使用，适合公共场所。表面声波第二个特点反应速度快，是所有触摸屏中反应速度最快的，使用时感觉很顺畅。表面声波第三个特点是性能稳定，因为表面声波技术原理稳定，而表面声波触摸屏的控制器靠测量衰减时刻在时间轴上的位置来计算触摸位置，所以表面声波触摸屏非常稳定，精度也非常高，目前表面声波技术触摸屏的精度通常是4096×4096×256级力度。表面声波触摸屏的第四个特点是控制卡能知道什么是尘土和水滴，什么是手指，有多少在触摸。因为：我们的手指触摸在4096×4096×256级力度的精度下，每秒48次的触摸数据不可能是纹丝不变的，而尘土或水滴就一点都不变，控制器发现一个"触摸"出现后纹丝不变超过三秒钟即自动识别为干扰物。

????????

??
??

???????

????????? TD200/TD200C?OP73?OP73?OP77A/B?OP170B?OP270-6?OP270-10?OP77A ?OP77B?TP170A?TP170B?TP177A?TP070?TP270-6?TP270-10?MP270B?MP277?MP277-8?MP277-10?MP370 ?????????????GP???ST???PL???LT???GLC???FP??????????????MT500???MT600???MT5000?????

?????????PWS1711???1760???3260???3760???6000?????????????UG20???UG30??????????????