镍铬合金 No6625镍合金625镍板N06625材质

产品名称	镍铬合金 No6625镍合金625镍板N06625材质
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	165.00/千克
规格参数	牌号:625-N06625 625-N06625化学成分:Cr Ni N C Ti Al Fe 磁性:有/无
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

产品详情

上海凯冶【kaiye】为您提供Monel 400,Inconel 600, Inconel 800,Inconel 825,Inconel 600,Inconel 625,Inconel 718,Inconel X750,Incoloy 800,Incoloy 800H,Incoloy 825,Hastelloy C276,inconel 718,No4400,Monel400,No5500,MonelK500,No8800,Incoloy 800H,,No8825,Incoloy 600,Alloy 20cb3,No6600,Inconel600,,NO6601,No6690,Inconel 690,N10001,Hastelloy B,Hastelloy B2,Hastelloy C,N10276,No6455,Hastelloy C4,No6625,Inconel 625, Inconel 718 ,Incoloy 800, Incoloy 800H, Incoloy 825, Hastelloy C276 ，尊敬的用户，感谢你抽出宝贵的时间游览本产品，你的满意，是我们的追求。无论您拿到手的是一张平板、一包焊材、一支管棒，还是批量的生产加工件、非标定制的货物，抑或技术、工艺咨询，甚至以前没有过的创新服务，都凝聚着上海凯冶人的聆听、专业、效率和服务。

先介绍下625-N06625此款特材的成分元素

inconel625_N06625

625-N06625合金具有高强度及出色的耐液态腐蚀介质等特点.其高强度性能主要依靠添加强化合金元素钼及铌,同时inconel?625具有良好的焊接性,inconel?625焊材同时也应用在焊接其它耐腐蚀奥氏体合金及镍合金,如6钼合金Al-6XN?.

材料标准：UNS 美标: N06625 W. Nr./EN 欧标: 2.4856 ASTM: B 443, B 444, B 446, B 564, B 366 AMS: 5599, 5581, 6555, 5837 ASME: SB- 443, SB- 444, SB- 446, SB- 564, SB- 366 NACE: MR0175-3 ISO: 15156-3

铬20-23

镍 余量

钼8-10

钴0-1.0

铌+钽3.15-4.15

铝0-0.4

钛0-0.4

碳0-0.1

铁0-5.0

锰0-0.5

硅0-0.5

磷0-0.015

硫 0-0.015

物理性能密度: 0.303 lb/in3熔点范围: 2350-2460 ° F

用特材，找上海凯冶，总有一款适合您。欢迎咨询（021-67768089）254SMO（1.4547，UNS S31254，SMO254）GH4738； 904L（UNS N08904，1.4539）GH4738；2507（UNS S32750，1.4410）；2205（UNS S32205，S31803，GH4738、1.4462）；Din1.4529（25-6MO，926合金，GH4738、UNS N08926）；INCOLOY 800（UNS N08800，1.4876）；INCONEL625（UNS N06625，2.4856）；INCONEL 600（UNS N06600，2.4816）；蒙乃尔Monel400（UNS N04400，2.4360，镍铜合金）；尿素钢316Lmod（18-14-3，724L）；尿素钢25-22-2（725LN）；

哈氏合金C-22/C22（UNS N06022，2.4602）；INCOLOY825（UNS N08825，2.4858）；INCOLOY 800H（UNS N08810/N08811，1.4876）；AL-6XN（UNS N08367，等同1.4529）；C276/C-276（UNS N10276，2.4819）；耐热钢GH4738、253MA，310S，317L，316L以及配套焊材等

采购前请与我们的客服取得联系，确认您需要材料的材质、规格、长度和重量后再下单，如果采购数量在500kg以上的需线下签订采购协议。

【什么是晶间腐蚀？】晶间腐蚀是一种常见的局部腐蚀。腐蚀沿着金属或合金的晶粒边界或它的邻近区域发展，晶粒本身腐蚀很轻微，这种腐蚀便称为晶间腐蚀。 这种腐蚀使晶粒间的结合力大大削弱，严重时可使机械强度完全丧失。例如遭受这种腐蚀的不锈钢，表面看起来还很光亮，但经不起轻轻敲击便破碎成细粒。由于晶间腐蚀不易检查，所以廷民设备的突然破十，它的危害性很大。不锈钢、镍基合金、铝合金、镁合金等都是晶间腐蚀敏感性高的材料。在受热情况下使用或焊接过程都会造成晶间腐蚀的问题。以晶间腐蚀为起源，在应力和介质的共同作用下，可使不锈钢、铝合金等诱发晶间应力腐蚀，所以晶间腐蚀有时是应力腐蚀的先导。

特材，拼的是综合实力。这是资金密集型产业，历经保税仓储、核验入库、配套加工和配送等众多环节，为用户提供高附加值的产品服务。打通全产业链，并非一日之功，是上海凯冶近二十年的专业坚守、坚持专注。

镍HC276,高温合金1.4954，不锈钢1.4418，ASTMA815UNSS31803，UNSS32750,UNSS32760，F50,S31200,F51,2205,F53,F54，S39274,F55,F57,S39277,F59,S32520,F904L,No8904.