NCU573.2无显示显示8维修

产品名称	NCU573.2无显示显示8维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

NCU573.2无显示显示8维修

西门子840D NCUzui常出现的故障为上电之后数码管无显示，数码管显示“ 1 ”,数码管显示“ 3 ”，数码管显示“ 8 ”，数码管走“ 106 ”和“ 109 ”等。如果NCU出现上述报警均属于NCU有故障，NCU正常状态为数码管显示“ 6 ”和两个绿灯亮才属正常。

???840D/SL??????NCU710.2/720.2/720.2PN/730.2/730.2PN

NCU 710.2 6FC5371-0AA10-0AA1??

NCU 720.2 6FC5372-0AA00-0AA1??

NCU 720.2PN 6FC5372-0AA01-0AA1??

NCU 730.2 6FC5373-0AA00-0AA1??

NCU 730.2PN 6FC5373-0AA01-0AA1??

致力于做上海zui值得信赖的西门子交流伺服电机维修企业，及时为客户提供高品质的维修服务和- 柳工

经过检查发现某一路驱动电路有异常时，可以用比较法(测量阻值或电压)与正常电路进行逐点比较，zui终找出损坏的元件进行更换，直到测试结果与正常电路一样为止。因为驱动电路的元器件并不多，这种方法找到故障点并不困难。实际维修中4 515 V光耦比较容易损坏，驱动电路的元件价格一般不是很高，象光耦这样的器件随着使用时间的增加性能会

逐步变差，一般可以直接更换。实际维修中，光耦也可以用HP4506替代使用

安徽省：合肥市 亳州市 芜湖市 马鞍山市 池州市 黄山市 滁州市 安庆市 淮南市 淮北市 蚌埠市 巢湖市 宿州市 宣城市 六安市 阜阳市 铜陵市 明光市 天长市 宁国市 界首市 桐城市福建省：福州市 厦门市 泉州市 漳州市 南平市 三明市 龙岩市 莆田市 宁德市 建瓯市 武夷山市 长乐市 福清市 晋江市 南安市 福安市 龙海市 邵武市 石狮市 福鼎市 建阳市 漳平市 永安市甘肃省：兰州市 白银市 武威市 金昌市 平凉市 张掖市 嘉峪关市 酒泉市 庆