三菱变频器维修中心

产品名称	三菱变频器维修中心
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	800.00/台
规格参数	三菱:Mitsubishi 变频器维修:变频器维修 中国:三菱变频器维修常见
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

三菱变频器维修中心，致力于做上海最值得信赖的三菱变频器维修企业，及时为客户提供高品质的维修服务和技术支持-13774208073何工

三菱变频器维修中心，故障原理分析：变频器的各种保护与判断

常见的保护有OC、OL、OH、OU、LU等OC是过流，但在有时过载也会出现OC。出现OC时，我们首先拆下变频器的输出负载，再看是否还存在保护，如果还存在，那就是变频器本身有故障，一般是IGBT的问题。如果拆下负载就不保护了，那么请首先检查电机接口处引出线是否有问题，比如对地了，电线破了或匝间短路，曾遇过70米深的水泵，变频器有时能开起来，有时就保护，而工频没啥子问题，我检测用500型万用表10K档，发现不带水泵时空测量，有指针摆动现象，说明露电！水线常期在70米深的潮湿环境中工作引起的露电不容轻视！而且电线还有接头。如果没有查出电机及电缆问题我们就和过载一样判断，（OC、OL）机械设备是否不灵活。

三菱变频器维修，可修复三菱变频器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等；

三菱变频器维修，三菱变频器销售、安装、调试：A200系列、A024系列、A044系列、A500系列、A700系列、F400系列、F500系列、F700系列;

三菱变频器维修:FR-S540-0.4K-CH， FR-F540L-S400K-CH， FR-F540L-S315K-CH，FR-F540L-S250K-CH，FR-F540L-S220K-CH，FR-F540L-S185K-CH，FR-F540L-S160K-CH，FR-F540L-S132K-CH， FR-F540L-S110K-CH， FR-F540L-S90K-CH， FR-F540-S75K-CH， FR-F540-55K-CH，FR-F540-45K-CH，FR-F540-37K-CH， FR-F540-30K-CH， FR-F540-22K-CH， FR-F540-18.5K-CH， FR-F540-15K-CH， FR-F540-11K-CH， FR-F540-7.5K-CH；

三菱变频器维修:FR-E520-7.5K，FR-E520-5.5K， FR-E520-3.7K， FR-E520-2.2K，FR-E520-1.5K，FR-E520-0.75K，FR-E520-0.4K， FR-E520S-2.2K-CH， FR-E520S-1.5K-CH ,FR-E520S-0.75K-CH， FR-

E520S-0.4K-CH

三菱变频器维修：FR-S540-3.7K-CHR， FR-S540-2.2K-CHR， FR-S540-1.5K-CHR， FR-S540-0.75K-CHR， FR-S540-0.4K-CHR， FR-S540-3.7K-CH， FR-S540-2.2K-CH， FR-S540-1.5K-CH， FR-S540-0.75K-CH FR-F540J-15K-CH;

三菱变频器维修中心流程：

第一步：首先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。

第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。

第三步：对机器进行全面的清洁，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。

第四步：根据被损坏器件的位置，找出损坏器件的原因，以免下次类似故障出现。

第五步：出具详细检测报告与维修报价，甲方确认报价后进行维修。

第六步：修复后对设备进行负载实验，正常运行通知甲方，款到发货