西门子6FC5357机床NCU维修

产品名称	西门子6FC5357机床NCU维修
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	西门子:德国SIEMENS 6FC5357:西门子加工中心维修 的歌声:西门子镗铣床维修
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子6FC5357机床NCU维修，维修请选择我们：从业至今十一年维修经验，与国内外多家科研机构均有深度技术合作，自主研发多种高精密测试仪器，维修过的西门子不少于150种，维修过的各种不同型号不少于8万种，保障修复率总体保持在95%以上，占具国内同行业领先水平。修好的电机客户收到后无需再调试，装机即可使用。正常使用可达到和设备一样的性能和使用年限。现在维修的级别可以不限任何品牌，不限任何型号，不限任何生产年份的设备。只要是西门子的故障我们就可以维修。维修所需更换的配件，均为原装进口。

西门子6FC5357机床NCU维修，故障维修处理：解电容在这里主要的作用就是滤波，滤波电容是并联在整流电源电路输出端，用以降低交流脉动波纹系数、平滑直流输出的一种储能器件。滤波电容不仅使电源直流输出平稳，降低了交变脉动波纹对后面电路的影响，同时还可吸收电路工作过程中产生的电流波动和经由交流电源串入的干扰，使得电路的工作性能更加稳定。

充电电阻的作用：当电解电容刚通电时，电解电容需要充电，电解电容充电瞬间相当于直流母线短路，如果不采取限流措施，整流回路会因电流过大而烧毁。因此需要限制充电电流，缓慢的给电解电容充电，来保护整流桥。

电解电容上为啥要并联一个电阻呢？这是因为：你要把两个串联的电容看成一个电解容：整流滤波电路少不了都有一个电解电容，由于变频器直流母线电压非常的高！（380X1.414=537.32V)显然，一个电解电容的耐压是不够的，因为电解电容最大的耐压也只能做到500V！所以2个电解电容串联后，就可以耐压1000V了。但是电容的制作工艺不可能做到十分的准确，工作中2个电解电容的分压分流会不一致！吸收的能量会偏向一个电解电容上。会很快损坏电解电容！

专业维修西门子840D、840D sl、810D数控系统NCU/CCU数控单元常见故障：7段码指示灯无显示，数码管数字一直跳换闪烁维修，H1、H2全亮，7段码显示8，7段码数字翻转数据不能总清，电池、风扇故障，数据不能保持，接口故障，数码管数字不停闪维修，NCU报警，CCU不正常等等故障维修。

西门子840D NCU最常出现的故障为上电之后数码管无显示，数码管显示“ 1 ”,数码管显示“ 3 ”，数码

管显示“ 8 ”，数码管走“ 106 ”和“ 109 ”等。如果NCU出现上述报警均属于NCU有故障，NCU正常状态为数码管显示“ 6 ”和两个绿灯亮才属正常。

西门子6FC5357机床NCU维修型号

NCU 571.2 6FC5357-0BB11-0AE0

NCU 571.3 6FC5357-0BB11-0AE1

NCU 571.3 6FC5357-0BB13-0AA0

NCU 571.3 6FC5357-0BB13-0AA1

NCU 571.4 6FC5357-0BB14-0AA0

NCU 571.4 6FC5357-0BB12-0AE0

NCU 571.5 6FC5357-0BB15-0AA0

NCU 572.2 6FC5357-0BB21-0AE0

NCU 572.2 6FC5357-0BB21-0AE1

NCU 572.2 6FC5357-0BB52-0AE0

NCU 572.3 6FC5357-0BB22-0AE0

NCU 572.3 6FC5357-0BB23-0AA0

NCU 572.3 6FC5357-0BB23-0AA1

NCU 572.4 6FC5357-0BB23-0AE0

NCU 572.4 6FC5357-0BB24-0AA0

NCU 572.5 6FC5357-0BB25-0AA0

NCU 573.2 6FC5357-0BB31-0AE0

NCU 573.2 6FC5357-0BB33-0AE0

NCU 573.2 6FC5357-0BB33-0AE1

NCU 573.2 6FC5357-0BB53-0AE1

NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AE2

NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AE3

NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AA0

NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AA1

NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AA0

NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AE0

NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AE1

NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AA0

NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AE0

NCU 561.4 6FC5356-0BB12-0AE0

NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AE0

NCU 561.5 6FC5356-0BB15-0AA0

NCU 571.5 6FC5357-0BB15-0AA0

NCU 572.5 6FC5357-0BB25-0AA0

NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AA0