# 6FC5210-0DF22-0AA0维修

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 6FC5210-0DF22-0AA0维修 |
| 公司名称 | 上海恒税电气有限公司 |
| 价格 | 1900.00/台 |
| 规格参数 | 西门子:德国840D系统<br>6FC5210-0DF31-2AA0:西门子加工中心维修<br>德国机床:西门子数控机床维修 |
| 公司地址 | 上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303 |
| 联系电话 | 021-51338978 13774208073 |

# 产品详情

6FC5210-0DF22-0AA0维修，西门子数控系统/加工中心/数控磨床/龙镗铣床840D维修，我公司是国内较早从事工控设备维修单位，是德国SIEMENS西门子专业维修单位，目前拥有专业的维修工程师和先进的维修设备，具有丰富的维修技术和经验。我们一直专注维修技术的研究,保证不二次损坏机器，一般故障当天修好，不收取任何检测费用,维修西门子就找专修西门子公司！

6FC5210-0DF22-0AA0维修，故障原因:变频器做辨识运行时,电动机额
定转速值设置不准确(设置偏高)，解决:重新设置参数,重新进行辨识运行,
注意:ABB变频器做辨识运行时即使电动机额定转速设置不准确,电动机辨识运
行仍然正常进行,不报任何故障 2,直流母线充电电阻烧坏
现象:变频器上电瞬间变频器内部打火花冒烟，故障确诊:此故障为将制动
电阻接在了直流母线上,导致了直流母线充电电阻烧坏，制动电阻接在了UDC+、 UDC-端,
3,变频器在运行时, 二档运行正常,但三、四档时运行速度就下滑到 档速度,
原因:联动台为分级式操作杆给定模式(即联动台信号通过中间继电器把信号
给到变频器),其控制类型选择参数64,10应该选择STEP JOYST模式,
4,变频器驱动平移机构,运转回零后无电气制动,
原因:参数21,03电机停止模式为自由停车,造成电机停止时无电气
制动,电机靠惯性运转,无法即时停转，把此参数改为斜坡减速模式, 故障消失

专注数控机床服务，硬件维修。

我公司主要做数控机床硬件维修的。特别对西门子数控相当专业（本公司西门子的测试平台齐全）请您有这方面需要时多多关照。

西门子数控机床.加工中心，数控镗铣床,车床，磨床维修，其他故障修复包括：开机黑屏，启动无显示，运行白屏，上电进不去系统，死机，开不了机，花屏，蓝屏，通讯故障，主板坏，触摸不灵，按键无反应，不能触摸，电源坏，闪屏，无背光，背光暗淡，屏幕看不清楚，伺服故障，驱动器坏，伺服电机不转，系统报警，电源模块坏，伺服器报警，主轴报警，进不了系统，停在启动界面不动维修等等故障专

业维修。

西门子数控系统：802C、802D、802DSL、802S、810D、810T、810N、810M、840C、840D，840DSL,828D,808D维修

上海专业变频器维修，驱动器维修，触摸屏/显示屏维修，伺服控制器维修，PLC维修，直流调速器维修，工控机维修，伺服电机维修，工业电源维修，主轴放大器维修，软启动器维修，UPS维修，各种控制模块板卡维修，各种精密仪器仪表维修，各类数控电路板维修（通信板维修，CPU板维修，驱动板维修，电源板维修，温控板维修，I/O板维修等）。