# 西门子802D、810D、840D系统上电报警

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 西门子802D、810D、840D系统上电报警 |
| 公司名称 | 上海枫逸电气自动化有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市闵行区浦江镇联航路1188号9号楼4层G3 |
| 联系电话 | 15954268890 |

# 产品详情

西门子810D、840D、802D、802D SL、840DSL系统数控机床，上电报警，无法启动国，无法复位。

分析：报025201是伺服故障，只要伺服有报警就会出现

报230021是接地故障，说明电机或驱动有对地故障

报230005是过载故障，说明电机或驱动负载太重或过流故障

结果：综上所述，基本确认为S120驱动器有问题，拆机检测，后发现模块已经击穿，驱动电路有烧坏，更换后装机，上电报急停，未加使能，让急停开关复位后，故障消失，移动各轴都已经正常，回参点正常。

上海枫逸电气自动化有限公司专业从事西门子、发那科数控系统各类电气电路故障，公司拥有多年维修经验，专业的维修团队，先进的检测维修平台，提供西门子810D、802D、808D、828D、802D、802 DSL、840D、840DSL等系列各类型CCU、NCU、电源模块、驱动器、PCU、OP、按键板、电机、PLC、手轮等故障维修服务，维修完成后，上机测试无问题后交付给客户，并提供现场调试诊断服务，以专业的技术提供优质的服务，因为专一，所以专业！！