松下原装等离子切割枪YT-10PD3HAE 松下等离子割炬

产品名称	松下原装等离子切割枪YT-10PD3HAE 松下等离子割炬
公司名称	上海岩畅机械设备有限公司
价格	4200.00/把
规格参数	品牌:松下 Panasonic 型号:YT-10PD3HAE 产地:唐山
公司地址	上海市浦东新区建韵路500号
联系电话	021-58220873 13917964685

产品详情

松下原装等离子切割枪YT-10PD3HAE 松下等离子切割枪 松下等离子切割机 松下10PD切割枪 松下割炬

等离子割枪：

YT-06PD(10米，60A) 配套YT-060PS

YT-06PE3(10米，60A) 配套YT-060PS

YT-06PD3(15米，60A) 配套YT-060PF

YT-06PD3(20米，60A) 配套YT-060PF

YT-080PD3(10米，80A) 配套YT-080PF

YT-08PE3(15米，60A) 配套YT-080PF

YT-08PD3(20米，60A) 配套YT-080PF

YT-10PD(10米，100A)配套YT-100PS

YT-10PE3(10米，100A)配套YT-100PF

YT-10PD3(15米，100A)配套YT-100PF

YT-10PD3(20米，100A)配套YT-100PF

一、常见的等离子切割机故障大全及解决方法等离子切割机是工业领域使用的切割机，它在使用过程中难免会出现一些故障，需要及时解决处理，下面为大家介绍常见的等离子切割机故障现象、原因及解决方法：1、打开等离子切割机主机“ 电源开关 ”后，电源指示灯不亮(1)“ 电源指示灯 ”坏：更换指示灯。(2)2A保险丝坏：更换保险丝。(3)无输入三相380V电压：检查电源是否出问题。(4)输入电源缺相：使用万用表检查三相电源。(5)电源开关坏：更换开关即可。(6)控制板或主机坏：检修