工业平板电脑维修故障问题 研源工控

产品名称	工业平板电脑维修故障问题 研源工控
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYJPC2-190 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

以下是研源工控为你介绍常见的工业平板电脑维修故障问题?

工业平板电脑开机黑白或者花屏的问题解决方法

工业平板电脑开机出现黑白屏或者花屏的问题，有两个解决方法。

一、分辨率不对，用其他的显示屏开机后，按DEL件进去，调好分辨率就可以了。

二、工业液晶屏坏了。叫寄回去厂家叫它换一下工业液晶屏就可以了。

工业平板电脑界面出现蓝点问题？

一、可能是工业显示屏出现了小问题，寄回去给厂家维修一下就可以了。

二、可以是工业平板电脑里面有东西压到工业显示屏了也会出现界面蓝屏小点。

工业平板电脑出现232串口没有信号问题？

一、232串口信号线插反了

二、232串口信号线里面几根线断了，接好就可以了。

工业平板电脑出现网口用手掰插进去才有网络信号，左右用手掰就没有信号了？

一、出现这种问题一般是客户网线接头接触不良，换一个网线接头就可以了。

工业平板电脑出现开不了机的问题？

一、设置来电开机的工业平板电脑可能是来电开机失效了，按一下电源开关就可以了，或者在工控主板里面找到F-PANEL1的芯片处，在第三、第四个插针短路一下就可以了。

二、工控主板接触不良，也是造成工业平板电脑开不了机的原因之一，寄到厂家给厂家解决。

三、工业显示屏坏了，显示不了界面，也是造成工业平板电脑开不了机的原因之一，寄到厂家给厂家解决。

工业平板电脑出现触摸不了或者不准的问题？

一、可能是触摸屏坏了或者工控主板里面那个触摸屏接触线没有插好，也有可能是系统的问题，重装一下系统就可以了，触摸不准可能是用了三年以上的工业平板电脑才出现这种现象，你在重新校准一下就可以了。要是重新校准还是不行。也有可能是触摸有点小问题。

工业平板电脑出现蓝屏问题？

出现蓝屏问题在360安全卫生修复一下就可以了，或者重新装一下系统。

深圳市研源工控科技有限公司，是一家专业从事工业控制产品的研发、生产、销售及自动化系统集成的公司。现主要产品有工业平板电脑、工控机、防火墙整机、工业显示器、工控主板等。产品应用覆盖网络安全、网络通讯、工业自动化现场监测和控制、电力监控、数控机床、机械制造、智能交通、环保监控、物流条码、电子医疗等行业及领域。并针对不同行业需求为您提供全方位ODM/OEM客制化服务。从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件，提供一整套最优性价比服务方案。

深圳市研源工控科技有限公司以市场需求为导向，凭着客户为先，品质为本，服务至上的经营理念，并始终注重产品的适用性和研发的前瞻性，帮助客户实现解决方案的增值应用，快速地使您的想法成为可行性的方案，让您的产品在最具竞争力的时段推向市场。在未来，我们将继续深入相关行业及领域，提供最尖端的技术、高品质的产品和最完善的服务给我们的客户。

深圳市研源工控科技有限公司以“用心创造客户价值”为公司理念诚信经营，专业化的服务，品种齐全的产品信息，热情真诚的服务态度，我们期待与您共创辉煌。