安捷伦信号发生器维修

产品名称	安捷伦信号发生器维修
公司名称	深圳市万新宏仪器有限公司
价格	888.00/台
规格参数	安捷伦:111 E4438C:222 美国:333
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道清华东路与大和路交界处花半里清湖花园13栋703
联系电话	075523736615 18823769833

产品详情

深圳市万新宏仪器有限公司

安捷伦/是德 E4438C发生器维修保养

安捷伦/是德E4438C发生器由万新宏仪器提供专业的维修、保养服务和专业的技术支持

万新宏仪器专业维修射频微波电子测量仪器，从事电子仪器维修工作多年。拥有一支训练有素、经验丰富、技术的维修工程师队伍， 我司依靠精良的检修设备，过硬的维修技术，合理的维修价格，高效的维修周期和完善的售后服务，打破了原厂的垄断局面，为客户节省维修费用，缩短维修周期。

我司宗旨是：竭尽所能修到元器件级，降低维修费用，让客户满意！经济高效地让仪器恢复正常，通过快速的自动故障诊断，得到可预测的周转时间，通过网络与经验丰富的专家为您提供帮助。

我司优势：价格低廉、维修周期短、配件齐全、技术过硬，同时还提供保修和保养服务。

专业维修品牌：HP（惠普）、Agilent(安捷伦）、Keysight(是德)、R&S(罗德施瓦茨）、泰克、福禄克、安立等。

维修仪器类型： 网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、手机综合测试仪、WIFI测试仪、音频分析仪、示波器、信号源、万用表、电源、电子负载、频率计、功率计等射频仪器仪表。

我公司以微波射频仪器维修技术立本，诚信服务为根，赢得众多顾客良好的口碑，我司要求顾客在我司维修的仪器将零部件，版块等 详细记录，在维修完毕交货时候进行核对。

仪器故障选择我们就是选择放心、诚信、技术、效率

Agilent(安捷伦）

发生器型号：N5181B、N5182B、N5171B、N5172B、N5181A、N5182A、N5183A、N5193A N5183B N5191A、N5173B、N9310A、E4428C、E4438C、E4400A、E4400B、E4420A、E4420B、E4421A、E4421B、E4422A、E4433B、E4423B、E4424B、E4425B、E4426B、E4430A、E4430B、E4431A、E4431B、E4433A、E4433B、E4434B、E4435B、E4436B、E4437B
、E8241A、E8244A、E8247C、E8251A、E8254A、E8257C、E8257D、E8267C、E8267D、E8663B、E4432A、E4432B、E8663D

R&S(罗德施瓦茨：

信号源型号：SMW、SMBV、SGMA、SMF、SMA100A、SMB100A、SMC100A、HM8134
、HN8135、AFQ100B、AFQ100A、HMF 2550、HMF2552、HM8150、HM8030

发生器常见故障现象：不开机、开机无显示、反复重起或死机、开机报错、自检报错、按键不灵或失灵、GPIB通讯不良、进不去系统、花屏、屏幕拖屏、频率失锁、输出功率低、无输出、频率不准等。

概述

新的Agilent E4438C ESG矢量信号发生器通过提供优异的基带信号而达到了新的性能水平。它具有宽RF调制带宽、快采样率和大存储器，这是评估2.5G、3G和宽带无线通信系统及部件的关键要求。此外，ESG矢量信号发生器还提供达6GHz的频率覆盖，能符合无线局域网的特殊要求。

主要特性与技术指标

信号特性

250 kHz to 1, 2, 3,4, or 6 GHz (.01 Hz分辨率)的可选频率范围

+17 dBm 输出功率

160 MHz 射频调制带宽

调制与扫描

调幅，调频，调相，脉冲调制（AM,FM,M,pulse）

ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, 自定义 I/Q调制

步径扫描，列表扫描，斜坡扫描（Step, list, and ramp sweep frequency and power）

基带信号发生器与产生的信号

内置具有80MHz射频带宽双任意波形发生器和实时基带信号发生器

64MSa波形回放记忆和1GSa存储器

产生的标准制式信号: WLAN, WiMAX, W-CDMA, cdma2000, GSM, DVB, multitone及使用signal studio产生各种制式信号

数字I/O，衰落测试和播放在PC上使用Signal Studio产生波形文件

自动化与通信接口

10BaseT 局域网LAN接口和GPIB接口

SCPI 和IVI-COM驱动

向后兼容所有的ESG信号发生器程控命令