TP60iTP66i手提式打号机白屏如何处理得当——硕方电子

产品名称	TP60iTP66i手提式打号机白屏如何处理得当——硕方电子
公司名称	硕方电子（天津）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市河东区新开路与华龙道交口万春花园16-805
联系电话	86-022-60836330 15822546123 18522964538

产品详情

TP60i/TP66i手提式打号机白屏如何处理得当？

原因分析：1，对比度未正确设置；

2，LCD组件损坏；

3，键盘PCB组件损坏；

4，主控板损坏；

5，主键盘损坏；

解决办法：

1，首选要关闭电源，确保电源已关闭，然后再次开启电源开关，屏幕显示亮度后按回车键两次之后同时按住ctrl+Shift。使用ctrl+方向键，调节对比度；（在没有松开Ctrl+Shift的情况下使用上、下、左、右按键调节屏幕亮度）

2，更换LCD组件；

3，更换键盘PCB组件；

4，更换主控板；

5，更换主键盘；