4寸柴油农用灌溉水泵

产品名称	4寸柴油农用灌溉水泵
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

4寸柴油农用灌溉水泵 大中型自吸泵具有简化泵结构和节省泵站建设投资的突出优点，一般可降低成本40%～60%，缩短工期1/2～2/3。因此，将在市政、工矿、环保和工农业给排水等方面得到越来越广泛的应用。预计将来的需求量将较大。

记者从今日召开的云南省水利建设和抗旱减灾工作会上获悉：云南省下一步将水电站水库建设纳入全省水资源统一配置管理，采取提、引、输等方式统筹解决水电站周边城乡饮水和农田灌溉用水问题。大泽汽油抽水泵，2寸口径抽水泵可以建成各类水电站按照规划在枢纽可控范围内补建城乡供水和农业灌溉用水工程；新建水电开发项目必须把城乡饮水和农田灌溉用水纳入规划，审批部门要将其作为审批的前置条件。

产品型号： TO-40ET

进水口直径：100MM

出水口直径：100MM

标准流量： 100m3/h（每小时100立方米）

大流量： 110m3/h

大扬程： 25M

大吸程： 8M

额定转速： 3600rpm

耗油量： 245g/kw.h

动力型号： ET1V86F(A级)

发动机形式：单缸，四冲程，柴油发动机

缸径X行程： 88*75

排量： 500CC

额定功率： 8KW

使用燃料： 柴油

冷却方式： 强制风冷

润滑系统： 飞溅式，强制润滑

机油容量： 1.65L

油箱容积： 10L

噪音水平： 70（7m/dB）

启动方式： 手启动

净 重： 60公斤

外形尺寸： 650*480*600MM

自吸油泵停泵

1.首先必须关闭吐出管路上的闸阀。

2.使泵停止转动。

3.在寒冷季节，应将泵体内的储液和轴承体冷却室内的水放空，以防冻裂机件。

自吸泵故障原因及解决方法

故障形式产生原因排除方法

自吸泵不出油1.泵壳内未加储液或储液不足

2.吸入管路漏气

3.转速太低

4.吸程太高或吸入管路过长

5.机械密封泄漏量过大

6.吸入管路气体不能从出口排出发电机